





① 3号洪水吐下流エプロンの漏水




③ 堰柱コンクリートの内部ひび割れ



② 護床部の河床洗掘



④ 頭首工の耐震性能不足



■ レベル2地震動で耐震性能が不足する箇所

## 3 事業計画の概要

本事業では阿賀野川頭首工の改修を行うことで損壊その他の事故の未然防止を図り、地域の農業生産性の維持及び農業経営の安定を図ります。

### 国営土地改良施設事故防止事業

「阿賀野川用水地区」

関係市町：新潟市、新発田市、五泉市、  
阿賀野市

受益面積：12,163ha

総事業費：700億円（共同事業費含む）

事業工期：令和8年度～令和31年度

事業内容：頭首工（改修） 1か所

