

# 困っています！


# (施設の現状と原因)

## 安濃ダムに土砂が貯まっています！ (堆砂)




安濃ダム堆砂状況(堆砂厚7m)

想定以上に貯水池内に堆砂が進行



平成5年に大量流入があるものの、以後の治山事業の取り組みもあり急激な増加は抑えられている。しかし、尚も毎年数万m<sup>3</sup>級の土砂流入がみられる。



土砂が邪魔で水が貯められないよ～！！

## 森林が荒廃しています！




流域の土砂崩れ



間伐不足の森林

林業が衰退しています！

## 施設の健全度



(H17～22調査)

## 第三頭首工の護岸が崩壊しています！



擁壁護岸が傾斜



ブロック護岸が崩壊の危険

左岸側が顕著

## 用水路に劣化の兆候があります！



トンネルにひび割れ




管水路に錆



管水路の継ぎ目を開き

部分的に経年劣化による漏水、腐食等の機能低下が顕著



国営中勢用水土地改良事業で造成された農業水利施設は、約20年が経過し、施設機能が低下しています。

## 水管理施設が古くなっています！

部品の製造中止で故障対応が限界に来ている

