


西濃用水第二期土地改良事業概要図



水管理施設

施設が旧式で交換部品がなく修理不可能。



岡島頭首工

頭首工下流のコンクリートの摩擦により鉄筋が露出。



西部幹線水路 垂井サイホン

管埋設位置

住宅密集地のため漏水による災害の恐れ。



西部幹線水路 垂井サイホン

最大約20cm沈下

漏水により工場入り口が沈下。




西部幹線水路 橋爪サイホン

管内調査時、継ぎ目から地下水が流入している状況。



揖東幹線水路 三輪第1サイホン

応急復旧状況。




揖西幹線水路 池田分土工

用水路

排水路

降雨時に排水とゴミが用水路に流入。



揖西幹線水路 平野分土工

揖西幹線水路

平野分土工

ゲートが古く流量の調整が困難。



西部幹線水路 橋爪サイホン

漏水により水田が陥没。

凡 例	
	受 益 地
	頭 首 工 (改 修)
	頭 首 工 (既 設)
	開 水 路 (改 修)
	開 水 路 (既 設)
	暗 渠、管 水 路 (改修)
	暗渠、トンネル、管水路(既設)
	分 水 工 (改 修)

1 : 50,000

