

低入札価格調査の実施概要

中国四国農政局岡山南土地改良建設事業所

工事名：寺間施設応急対策事業 寺間排水機場燃料貯蔵施設改修工事

調査の対象となった業者名：（株）光南溶工 岡山市東区九幡1119-15

調査項目	内 容
1. 当該価格により入札した理由	農林水産省発注の工事については受注実績が少ないことから、本工事の受注に向け一般管理費を最低限の範囲に減額するほか、一般管理費以外についても可能な範囲で減額し、入札を行った。 今回の入札価格であれば、安全で良質な施工を行うことは十分可能であると判断し、入札を行った。
2. 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	対象工事現場付近で手持ち工事はないことを、確認した。
3. 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	対象工事と同種又は同類の手持ち工事はないことを、確認した。
4. 配置予定技術者の資格	配置予定の監理技術者・現場代理人は、本工事の同種工事（機械器具設置工事）での経験を有することを、確認した。（併せてCORINSでも確認）
5. 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連（地理的条件）	契約対象工事箇所と入札者の事務所等との関連を、確認した。（距離は約71km、車での所要時間1時間30分程度）
6. 手持資材の状況	対象資材はないことを、確認した。
7. 資材購入先及び購入先と入札者の関係	取引のある協力会社から調達できることを、確認した。
8. 手持機械状況	本工事で使用する手持機械はないが、取引のある協力会社からリース契約で調達することが可能であることを、確認した。
9. 労務者の確保状況	自社及び協力会社から労務者を確保可能であることを、確認した。
10. 経営内容	財務諸表及び経営規模等評価結果通知書等により、確認した。
11. 建設副産物の搬出地	建設副産物の搬出予定地が特別仕様書記載の搬出地と同じであることを、確認した。
12. 上記1～11のヒアリング結果についての調査検討	積算内訳、手持ち工事の状況等を確認し、契約内容に適合した工事の履行ができると、判断した。
13. 経営状況	関係機関へ照会した結果、経営状況に問題ないことを、確認した。
14. 信用状態	国土交通省ネガティブ情報等検索システムにより、建設業法違反等の有無を確認し問題がないことを、確認した。