

○ 消費経済審議会 製品安全部会 製品事故判定第三者委員会(平成22年度第2回)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生 都道府県	備考	製品に起因する事故でないと判断した理由
A200900128	平成21年5月2日	平成21年5月18日	耕うん機(歩行型)	火災	当該製品を使用中にマフラー部から炎が出て燃料タンク付近まで焼損する火災が発生した。	長野県		調査の結果、 ○当該製品のマフラー内部に多量のすすが認められた。 ●上記のことから、当該製品に起因しない事故と判断される。原因は、当該製品のメンテナンスが十分されていなかったためにマフラー内部にすすが溜まり、エンジンの排気熱により堆積したすすが発火して炎があふれ火災に至ったものと推定される。なお、取扱説明書には定期的に清掃や点検をする旨記載されていた。