

2 生産第 709 号
令和 2 年 7 月 6 日

全国農業機械商業協同組合連合会会長 殿

農林水産省生産局技術普及課長

浸水したトラクター・コンバイン等農業機械の取扱の周知徹底について

令和 2 年 7 月の大雨の影響により、主に九州南部で甚大な被害が発生しています。これにより、トラクター・コンバイン等農業機械についても浸水等の被害が見込まれるところではあります。

浸水した農業機械は整備業者等が点検する前にスイッチを入れた場合、エンジンが破損するおそれがあります。また、バッテリーや電子制御装置、モーター部、配線の一部が浸水した場合には、電装品や電気配線がショートしやすくなっており、漏電や火災の危険があります。

つきましては、今般の水害にあった地域にある貴会会員等に対し、整備点検の依頼があった場合には、可能な限り迅速に対応していただくようお願いいたします。また、農業者から問合せがあった場合には、点検前に農業機械のスイッチを入れない等の御助言の徹底をお願いいたします。

2 生産第 709 号
令和 2 年 7 月 6 日

全国農業協同組合連合会耕種資材部農業機械課長 殿

農林水産省生産局技術普及課長

浸水したトラクター・コンバイン等農業機械の取扱の周知徹底について

令和 2 年 7 月の大雨の影響により、主に九州南部で甚大な被害が発生しています。これにより、トラクター・コンバイン等農業機械についても浸水等の被害が見込まれるところではあります。

浸水した農業機械は整備業者等が点検する前にスイッチを入れた場合、エンジンが破損するおそれがあります。また、バッテリーや電子制御装置、モーター部、配線の一部が浸水した場合には、電装品や電気配線がショートしやすくなっており、漏電や火災の危険があります。

つきましては、今般の水害にあった地域にある JA 農機センター等に対し、整備点検の依頼があった場合には、可能な限り迅速に対応していただくようお願いいたします。また、農業者から問合せがあった場合には、点検前に農業機械のスイッチを入れない等の御助言の徹底をお願いいたします。