

明治用水頭首工復旧対策検討委員会（第4回）  
議事に関する委員長メモ

漏水発生メカニズムと原因の分析、本復旧に係る対策工法について、

- 空洞の状況が把握できた。
- 漏水発生メカニズムについては、引き続き、議論が必要であり、今後も検討していくこと。
- 本復旧については、漏水発生メカニズムの検討結果に基づき、対象範囲、目標設定を明確にすること。
- 本復旧のポイントとして、施設整備だけでなく、保守、点検といった維持管理面の視点も組み込んでおくこと。