



（下線部分は改正部分）

改正後	改正前
直交集成板の格付の表示の様式及び表示の方法 1（略） 2 格付の表示の様式 格付の表示の様式は図 1 とし、次の a)～d)のとおりとする。  図 1－格付の表示の様式 a) <u>A は、25 mm 以上とし、B は A の 9/10 としなければならない。</u> (削る。) b) JAS の文字の高さは、<u>A の 3/10 としなければならない。</u> c) 認証機関名の文字の高さは、<u>A の 1/5 としなければならない。</u> d) 認証機関名は、略称を記載してもよい。 3 格付の表示の方法 各個の見やすい箇所に、<u>付さなければならない。</u>	直交集成板の格付の表示の様式及び表示の方法 1（略） 2 格付の表示の様式 格付の表示の様式は図 1 とし、次の a)から c)のとおりとする。  図 1－格付の表示の様式 a) <u>円の外径は、25 mm 以上としなければならない。</u> b) <u>円の縁の幅は、円の外径の 1/20 としなければならない。</u> c) JAS の文字の高さは、<u>円の外径の 3/10 としなければならない。</u> d) 認証機関名の文字の高さは、<u>円の外径の 1/5 としなければならない。</u> e) 認証機関名は、略称を記載することができる。 3 格付の表示の方法 格付の都度、各個ごとに、<u>見やすい箇所に、貼付し、又は押印しなければならない。</u>