

改正後	改正前												
<p><b>接着たて継ぎ材についての取扱業者の認証の技術的基準</b></p> <p><b>1 適用範囲</b>                      この基準は、登録認証機関及び登録外国認証機関（以下“認証機関等”という。）が日本農林規格等に関する法律（昭和25年法律第175号）第10条第1項の規定及び第30条第1項の規定に基づき行う接着たて継ぎ材についての取扱業者及び外国取扱業者（以下“取扱業者等”という。）の認証の技術的基準を規定する。</p> <p><b>2 引用規格</b>                      次に掲げる引用規格等は、この基準に引用されることによって、その一部又は全部がこの基準の要求事項を構成している。これらの引用規格等は、その最新版を適用する。  <u>JAS 0015-1 接着たて継ぎ材－第1部：一般要求事項</u>  <u>JAS 0015-2 接着たて継ぎ材－第2部：試験方法</u>                      接着たて継ぎ材についての検査方法（令和3年2月24日農林水産省告示第296号）</p> <p><b>3 用語及び定義</b>                      この基準で用いる主な用語及び定義は、<u>JAS 0015-1</u>及び接着たて継ぎ材についての検査方法による。</p> <p><b>4 製造業者（外国製造業者を含む。以下同じ。）の認証の技術的基準</b>  <b>4.1 最終製品における検査によって格付を行う場合</b>  <b>4.1.1 製造又は加工、保管、品質管理及び格付のための施設</b>  <b>4.1.1.1 製造施設</b>  <b>4.1.1.1.1</b> （略）  <b>4.1.1.1.2 機械器具</b>                      表1の左欄に掲げる機械器具であって、安定した能力を有し、連続した生産が可能であり、かつ、それぞれ同表の右欄に掲げる条件に適合しているもの<u>でなければならない。</u></p> <p style="text-align: center;"><b>表1－接着たて継ぎ材の製造に必要な機械器具</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">機械器具</th> <th style="text-align: center;">条件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大割り機械（中及び大の素材又は盤を扱う場合に<u>限る。</u>）</td> <td style="text-align: center;">（略）</td> </tr> <tr> <td>小割り機械（小割り機械を用いて製造する場合に<u>限る。</u>）</td> <td style="text-align: center;">（略）</td> </tr> </tbody> </table>	機械器具	条件	大割り機械（中及び大の素材又は盤を扱う場合に <u>限る。</u> ）	（略）	小割り機械（小割り機械を用いて製造する場合に <u>限る。</u> ）	（略）	<p><b>接着たて継ぎ材についての取扱業者の認証の技術的基準</b></p> <p><b>1 適用範囲</b>                      この基準は、登録認証機関及び登録外国認証機関が日本農林規格等に関する法律（昭和25年法律第175号）第10条第1項の規定及び同法第30条第1項の規定に基づき行う接着たて継ぎ材についての取扱業者及び外国取扱業者の認証の技術的基準を規定する。</p> <p>（新設）</p> <p>（新設）</p> <p><b>2 製造業者（外国製造業者を含む。以下同じ。）の認証の技術的基準</b>  <b>2.1 最終製品における検査によって格付を行う場合</b>  <b>2.1.1 製造又は加工、保管、品質管理及び格付のための施設</b>  <b>2.1.1.1 製造施設</b>  <b>2.1.1.1.1</b> （略）  <b>2.1.1.1.2 機械器具</b>                      表1の左欄に掲げる機械器具（安定した能力を有し、連続した生産が可能であり、かつ、それぞれ同表の右欄に掲げる条件に適合しているものに限る。）を備えていなければならない。ただし、大割り機械にあつては中及び大の素材又は盤を扱う場合、小割り機械にあつては小割り機械を用いて製造する場合、ギャングエジャー又はギャングリッパーにあつてはギャングエジャー又はギャングリッパーを用いて製造する場合に限る。</p> <p style="text-align: center;"><b>表1－接着たて継ぎ材の製造に必要な機械器具</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">機械器具</th> <th style="text-align: center;">条件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大割り機械</td> <td style="text-align: center;">（略）</td> </tr> <tr> <td>小割り機械</td> <td style="text-align: center;">（略）</td> </tr> </tbody> </table>	機械器具	条件	大割り機械	（略）	小割り機械	（略）
機械器具	条件												
大割り機械（中及び大の素材又は盤を扱う場合に <u>限る。</u> ）	（略）												
小割り機械（小割り機械を用いて製造する場合に <u>限る。</u> ）	（略）												
機械器具	条件												
大割り機械	（略）												
小割り機械	（略）												

ギヤングエジャー又はギヤングリッパー(ギヤングエジャー又はギヤングリッパーを用いて製造する場合に限る。)	(略)
(略)	(略)
人工乾燥処理装置(人工乾燥処理装置を用いて製造する場合に限る。)	(略)
(略)	(略)

**4.1.1.1.3** (略)

**4.1.1.2** (略)

**4.1.1.3 品質管理施設**

次による。

- a) 次の機械器具を備えている適当な広さの施設でなければならない。

1)~5) (略)

(削る。)

6) 恒温乾燥器

(削る。)

7) 水素イオン濃度測定用具

- b) 第三者機関による検定証明を定期的に取得しない場合にあっては、a)に規定するもののほか、次に掲げる機械器具を備えていなければならない。

1) 煮沸槽(煮沸ができる恒温水槽を含み、かつ、煮沸繰返し試験を行う場合に限る。)

2) 減圧加圧処理装置(減圧加圧試験を行う場合に限る。)

**4.1.1.4 格付のための施設**

次による。

- a) (略)

- b) 次に掲げる機械器具を備えていなければならない。ただし、格付のための試料の検査を自ら行わない場合を除く。

1)~7) (略)

8) 煮沸槽(煮沸ができる恒温水槽を含み、かつ、煮沸繰返し試験を行う場合に限る。)(削る。)

9) 減圧加圧処理装置(減圧加圧試験を行う場合に限る。)

ギヤングエジャー又はギヤングリッパー	(略)
(略)	(略)
人工乾燥処理装置	(略)
(略)	(略)

**2.1.1.1.3** (略)

**2.1.1.2** (略)

**2.1.1.3 品質管理施設**

- a) 次の機械器具を備えている適当な広さの施設でなければならない。ただし、6)に掲げる機械器具にあっては煮沸繰返し試験を行う場合であって第三者機関による検定証明を定期的に取得しないとき、8)に掲げる機械器具にあっては減圧加圧処理試験を行う場合であって第三者機関による検定証明を定期的に取得しないときに限る。

1)~5) (略)

6) 煮沸槽

7) 恒温乾燥器

8) 減圧加圧処理装置

9) 水素イオン濃度測定用具

(新設)

**2.1.1.4 格付のための施設**

- a) (略)

- b) 次に掲げる機械器具を備えていなければならない。ただし、格付のための試料の検査を自ら行わない場合を除く。

1)~7) (略)

8) 煮沸槽

9) 恒温乾燥機

10) 減圧加圧処理装置

#### 4.1.2 品質管理の実施方法

次による。

- a) **4.1.3.2** の品質管理責任者に、次に掲げる職務を行わなければならない。
  - 1)～4) (略)
- b) 次に掲げる事項について、内部規程を具体的かつ体系的に整備してなければならない。
  - 1) 原材料及び製品並びに製造工程についての品質管理に関する事項
  - 2)～6) (略)
  - 7) 品質管理の実施状況についての認証機関等による確認等業務の適切な実施に関し必要な事項
- c)～e) (略)

#### 4.1.3 品質管理を担当する者の能力及び人数

##### 4.1.3.1 (略)

##### 4.1.3.2 品質管理責任者

品質管理責任者として、品質管理担当者の中から、認証機関等が指定する講習会（以下“講習会”という。）において接着たて継ぎ材の品質管理に関する課程を修了した者が1人選任されていなければならない。

##### 4.1.3.3 製品の材面の品質検査担当者

製品の材面の品質検査担当者として、次のいずれにも該当する者が2人以上置かれていなければならない。

- a) 接着たて継ぎ材の選別に関する知識及び技能を有していること。
- b) 認証機関等が指定する研修において接着たて継ぎ材に係る選別技術を修得していること。

#### 4.1.4 格付の組織及び実施方法

##### 4.1.4.1 (略)

##### 4.1.4.2 格付の実施方法

次による。

- a) 格付に関する規程（以下“格付規程”という。）を次に掲げる事項について、具体的かつ体系的に整備してなければならない。ただし、**2)**及び**5)**に掲げる事項については、格付のための試料の検査を自ら行わない場合を除く。
  - 1)・2) (略)
  - 3) 格付の表示の様式に関する事項
  - 4)・5) (略)
  - 6) 格付の表示のための証票又は機械器具の管理に関する事項
  - 7) 格付及び格付の表示の記録の作成及び保存に関する事項
  - 8) 格付の表示についての取扱業者等内の組織全体に対する教育の実施に関する事項
  - 9) 格付及び格付の表示の実施状況についての内部監査に関する事項
  - 10) 格付及び格付の表示の実施状況についての認証機関等による確認等業務の適切な実施に関し必要な事項
- b) **4.1.5.1**の格付検査担当者を置かずに、試料の検査を第三者に委託する場合にあっては、試料の検査を適正に行い得る機械器具及び人員を備える者（役員、構成員又は職員の構成が試料の検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものに限る。）と委託契約を締結し、格付のための試料の検査

#### 2.1.2 品質管理の実施方法

- a) **2.1.3.2** の品質管理責任者に、次に掲げる職務を行わなければならない。
  - 1)～4) (略)
- b) 次に掲げる事項について、内部規程を具体的かつ体系的に整備してなければならない。
  - 1) 原木及び製品並びに製造工程についての品質管理に関する事項
  - 2)～6) (略)
  - 7) 品質管理の実施状況についての認証機関（登録認証機関又は登録外国認証機関をいう。以下同じ。）による確認等業務の適切な実施に関し必要な事項
- c)～e) (略)

#### 2.1.3 品質管理を担当する者の能力及び人数

##### 2.1.3.1 (略)

##### 2.1.3.2 品質管理責任者

品質管理責任者として、品質管理担当者の中から、認証機関が指定する講習会（以下“講習会”という。）において接着たて継ぎ材の品質管理に関する課程を修了した者が1人選任されていなければならない。

##### 2.1.3.3 製品の材面の品質検査担当者

製品の材面の品質検査担当者として、次のいずれにも該当する者が2人以上置かれていなければならない。

- a) 接着たて継ぎ材の選別に関する知識及び技能を有すること。
- b) 認証機関が指定する研修において接着たて継ぎ材に係る選別技術を修得していること。

#### 2.1.4 格付の組織及び実施方法

##### 2.1.4.1 (略)

##### 2.1.4.2 格付の実施方法

- a) 次に掲げる事項について、格付に関する規程（以下“格付規程”という。）を具体的かつ体系的に整備してなければならない。ただし、**2)**及び**5)**に掲げる事項については、格付のための試料の検査を自ら行わない場合を除く。
  - 1)・2) (略)
  - 3) 格付の表示に関する事項
  - 4)・5) (略)
  - (新設)
  - 6) 格付記録の作成及び保存に関する事項
  - (新設)
  - 7) 格付の実施状況についての内部監査に関する事項
  - 8) 格付の実施状況についての認証機関による確認等業務の適切な実施に関し必要な事項
- b) **2.1.5.1**の格付検査担当者を置かずに、試料の検査を第三者に委託する場合にあっては、接着たて継ぎ材の試料の検査を適正に行い得る機械器具及び人員を備える者（役員、構成員又は職員の構成が試料の検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものに限る。）と委託契約を締結し、格付の

を行わせ、かつ、当該試料の検査の結果に基づき格付を行わなければならない。

c) (略)

#### 4.1.5 格付を担当する者の能力及び人数

##### 4.1.5.1 格付検査担当者

格付検査担当者として、木材又は木材加工品の検査に関する知識及び技能を有する者であって、認証機関等が指定する格付検査担当者技能研修を定期的に受講しているものが1人以上置かれていなければならない。

##### 4.1.5.2 格付責任者

格付責任者として、格付検査担当者であって、4.1.3.2の品質管理責任者以外の者の中から講習会において接着たて継ぎ材の格付に関する課程を修了したものが1人選任されていなければならない。

##### 4.1.5.3 格付担当者

格付のための試料の検査を自ら行わない場合にあつては、4.1.5.1の格付検査担当者及び4.1.5.2の格付責任者に代えて、格付担当者として、4.1.3.3 a)及びb)のいずれにも該当する者であつて、講習会において接着たて継ぎ材の格付に関する課程を修了したものが1人以上置かれていなければならない。

#### 4.2 製造工程における検査によって格付を行う場合

##### 4.2.1 製造又は加工、保管、品質管理、格付及び確認検査のための施設

###### 4.2.1.1 製造施設

4.1.1.1に規定する事項に適合していなければならない。

###### 4.2.1.2 保管施設

4.1.1.2に規定する事項に適合していなければならない。

###### 4.2.1.3 品質管理施設

4.1.1.3に規定する事項に適合していなければならない。

###### 4.2.1.4 (略)

###### 4.2.1.5 確認検査のための施設

4.1.1.4に規定する事項を準用する。この場合において、“検査結果の評価及び証票管理のための適当な広さの施設”とあるのは“検査結果の評価のための適当な広さの施設”と、“格付のための試料の検査”とあるのは“確認検査”と読み替える。

##### 4.2.2 品質管理の実施方法

次による。

a) 4.2.3.2の品質管理責任者に、次に掲げる職務を行わせないなければならない。

1)～4) (略)

b) 附属書 A に基づき JAS 0015-2 に規定する方法による確認検査を行い、製品が JAS 0015-1 に適合することを確認しなければならない。

c) 4.2.3.4 の確認検査担当者を置かずに、確認検査を第三者に委託する場合にあつては、確認検査を適正に行い得る機械器具及び人員を備える者（役員、構成員又は職員の構成が試料の検査の公正な実施に支障を及ぼす恐れがないものに限る。）と委託契約を締結し、確認検査を行わせなければならない。

d) 次に掲げる事項について、内部規程を具体的かつ体系的に整備していなければならない。ただし、7)及び8)に掲げる事項については、確認検査を自ら行わない場合を除く。

1) 原材料及び製品並びに製造工程についての品質管理に関する事項〔品質管理の基準（当該基準を満

ための試料の検査を行わせ、かつ、当該試料の検査の結果に基づき格付を行わなければならない。

c) (略)

#### 2.1.5 格付を担当する者の能力及び人数

##### 2.1.5.1 格付検査担当者

格付検査担当者として、木材又は木材加工品の検査に関する知識及び技能を有する者であつて、認証機関が指定する格付検査担当者技能研修を定期的に受講している者が1人以上置かれていなければならない。

##### 2.1.5.2 格付責任者

格付責任者として、格付検査担当者であつて、2.1.3.2の品質管理責任者以外の者の中から講習会において接着たて継ぎ材の格付に関する課程を修了した者が1人選任されていなければならない。

##### 2.1.5.3 格付担当者

格付のための試料の検査を自ら行わない場合にあつては、2.1.5.1の格付検査担当者及び2.1.5.2の格付責任者に代えて、格付担当者として、2.1.3.3 a)及びb)のいずれにも該当する者であつて、講習会において接着たて継ぎ材の格付に関する課程を修了した者が1人以上置かれていなければならない。

#### 2.2 製造工程における検査によって格付を行う場合

##### 2.2.1 製造又は加工、保管、品質管理、格付及び確認検査のための施設

###### 2.2.1.1 製造施設

2.1.1.1に規定する事項に適合していなければならない。

###### 2.2.1.2 保管施設

2.1.1.2に規定する事項に適合していなければならない。

###### 2.2.1.3 品質管理施設

2.1.1.3に規定する事項に適合していなければならない。

###### 2.2.1.4 (略)

###### 2.2.1.5 確認検査のための施設

2.1.1.4に規定する事項を準用する。この場合において、“検査結果の評価及び証票管理のための適当な広さの施設”とあるのは“検査結果の評価のための適当な広さの施設”と、“格付のための試料の検査”とあるのは“確認検査”と読み替えるものとする。

##### 2.2.2 品質管理の実施方法

a) 2.2.3.2の品質管理責任者に、次に掲げる職務を行わせないなければならない。

1)～4) (略)

b) 附属書 A に基づき JAS 0015 に規定する測定方法による確認検査を行い、製品が JAS 0015 に適合することを確認しなければならない。

c) 2.2.3.4 の確認検査担当者を置かずに、確認検査を第三者に委託する場合にあつては、確認検査を適正に行い得る機械器具及び人員を備える者（役員、構成員又は職員の構成が試料の検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものに限る。）と委託契約を締結し、確認検査を行わせなければならない。

d) 次に掲げる事項について、内部規程を具体的かつ体系的に整備していなければならない。ただし、7)及び8)に掲げる事項については、確認検査を自ら行わない場合を除く。

1) 原木及び製品並びに製造工程についての品質管理に関する事項〔品質管理の基準（当該基準を満

満たして製造することによって、**JAS 0015-1**に規定する品質の基準に適合することが確実となるよう設定したものをいう。)及び品質管理の基準を満たすかどうかを確認するための検査の方法(抽出して行う場合にあっては抽出の割合を含む。)を含む。]

2)~10) (略)

11) 品質管理の実施状況についての認証機関等による確認等業務の適切な実施に関して必要な事項 e)~g) (略)

#### 4.2.3 品質管理を担当する者の能力及び人数

##### 4.2.3.1 品質管理担当者

4.1.3.1に規定する事項に適合していなければならない。

##### 4.2.3.2 品質管理責任者

4.1.3.2に規定する事項に適合していなければならない。

##### 4.2.3.3 製品の材面の品質検査担当者

4.1.3.3に規定する事項に適合していなければならない。

##### 4.2.3.4 確認検査担当者

確認検査を自ら行う場合にあっては、確認検査担当者として、木材又は木材加工品の検査に関する知識及び技能を有する者であって、認証機関等が指定する確認検査担当者技能研修を定期的に受講しているものが1人以上置かれていなければならない。

#### 4.2.4 格付の組織及び実施方法

##### 4.2.4.1 格付の組織

4.1.4.1に規定する事項に適合していなければならない。

##### 4.2.4.2 格付の実施方法

次による。

a) 次に掲げる事項について、格付規程を具体的かつ体系的に整備していなければならない。

- 1) (略)
- 2) 格付の表示の様式に関する事項
- 3) (略)
- 4) 格付の表示のための証票又は機械器具の管理に関する事項
- 5) 格付及び格付の表示の記録の作成及び保存に関する事項
- 6) 格付の表示についての取扱業者等内の組織全体に対する教育の実施に関する事項
- 7) 格付及び格付の表示の実施状況についての内部監査に関する事項
- 8) 格付及び格付の表示の実施状況についての認証機関等による確認等業務の適切な実施に関し必要な事項

b) (略)

#### 4.2.5 格付を担当する者の能力及び人数

格付担当者として、4.2.3.2の品質管理責任者以外の者の中から、木材又は木材加工品の品質管理に関する知識及び技能を有し、4.1.3.3 a)及びb)のいずれにも該当する者であって、講習会において接着たて継ぎ材の格付に関する課程を修了したものが1人以上置かれていなければならない。

### 5 製造業者以外の取扱業者等(以下、“非製造業者”という。)の認証の技術的基準

たして製造することによって、**JAS 0015**に規定する品質の基準に適合することが確実となるよう設定したものをいう。)及び品質管理の基準を満たすかどうかを確認するための検査の方法(抽出して行う場合にあっては抽出の割合を含む。)を含む。]

2)~10) (略)

11) 品質管理の実施状況についての認証機関による確認等業務の適切な実施に関して必要な事項 e)~g) (略)

#### 2.2.3 品質管理を担当する者の能力及び人数

##### 2.2.3.1 品質管理担当者

2.1.3.1に規定する事項に適合していなければならない。

##### 2.2.3.2 品質管理責任者

2.1.3.2に規定する事項に適合していなければならない。

##### 2.2.3.3 製品の材面の品質検査担当者

2.1.3.3に規定する事項に適合していなければならない。

##### 2.2.3.4 確認検査担当者

確認検査を自ら行う場合にあっては、確認検査担当者として、木材又は木材加工品の検査に関する知識及び技能を有する者であって、認証機関が指定する確認検査担当者技能研修を定期的に受講している者が1人以上置かれていなければならない。

#### 2.2.4 格付の組織及び実施方法

##### 2.2.4.1 格付の組織

格付を行う部門が、製造部門及び営業部門から実質的に独立した組織及び権限を有していなければならない。

##### 2.2.4.2 格付の実施方法

a) 次に掲げる事項について、格付規程を具体的かつ体系的に整備していなければならない。

- 1) (略)
- 2) 格付の表示に関する事項
- 3) (略)  
(新設)
- 4) 格付記録の作成及び保存に関する事項  
(新設)
- 5) 格付の実施状況についての内部監査に関する事項
- 6) 格付の実施状況についての認証機関による確認等業務の適切な実施に関して必要な事項

b) (略)

#### 2.2.5 格付を担当する者の能力及び人数

格付担当者として、2.2.3.2の品質管理責任者以外の者の中から、接着たて継ぎ材の品質管理に関する知識及び技能を有し、2.1.3.3 a)及びb)のいずれにも該当する者であって、講習会において接着たて継ぎ材の格付に関する課程を修了した者が1人以上置かれていなければならない。

### 3 製造業者以外の取扱業者(外国取扱業者を含む。)(以下、“非製造業者”という。)の認証の技術的

## **5.1 最終製品における検査によって格付を行う場合**

### **5.1.1 製造又は加工、保管、品質管理及び格付のための施設**

**4.1.1**に規定する基準に適合していなければならない。

### **5.1.2 品質管理の実施方法**

次による。

- a) **5.1.3.2**の品質管理責任者に、非製造業者の認証に係る工場又は事業所（以下“工場等”という。）における**4.1.2 a)**に規定する職務を行わせていなければならない。
- b) 工場等において、その責任者に、**4.1.2 b)～c)**に規定する職務を行わせていなければならない。
- c) 次に掲げる事項について、工場等の管理の実施方法に関する規程（以下“管理規程”という。）を具体的かつ体系的に整備していなければならない。
  - 1) 製造又は加工、保管及び品質管理のための施設が**4.1.1**に規定する基準に適合していることの確認に関する事項
  - 2)～5) (略)
- d) (略)

### **5.1.3 品質管理を担当する者の能力及び人数**

#### **5.1.3.1** (略)

#### **5.1.3.2 品質管理責任者**

品質管理責任者として、接着たて継ぎ材の品質管理に関する知識及び技能を有する者であって、講習会において接着たて継ぎ材の品質管理に関する課程を修了したものが非製造業者に1人以上置かれていなければならない。

#### **5.1.3.3 製品の材面の品質検査担当者**

製品の材面の品質検査担当者として、**4.1.3.3 a)及び b)**のいずれにも該当する者が工場等に2人以上置かれていなければならない。この場合において、製品の材面の品質検査担当者は、工場等の従業員から指名してもよい。

### **5.1.4 格付の組織及び実施方法**

**4.1.4**に規定する基準に適合していなければならない。

### **5.1.5 格付を担当する者の能力及び人数**

#### **5.1.5.1 格付検査担当者**

格付検査担当者として、木材又は木材加工品の検査に関する知識及び技能を有する者であって、認証機関等が指定する格付検査担当者技能研修を定期的に受講しているものが非製造業者に1人以上置かれていなければならない。

#### **5.1.5.2 格付責任者**

格付責任者として、格付検査担当者であって、かつ、**5.1.3.2**の品質管理責任者以外の者の中から、講習会において接着たて継ぎ材の格付に関する課程を修了したものが1人選任されていなければならない。ただし、工場等において格付の一部（試料の抽出等をいう。以下同じ。）を行う必要があると認められるときは、当該工場等に格付責任者を補佐する者として、**4.1.3.3 a)及び b)**のいずれにも該当する者であって、講習会において接着たて継ぎ材の格付に関する課程を修了したものが1人以上置かれていなければならない。

## **基準**

## **3.1 最終製品における検査によって格付を行う場合**

### **3.1.1 製造又は加工、保管、品質管理及び格付のための施設**

**2.1.1**に規定する基準に適合していなければならない。

### **3.1.2 品質管理の実施方法**

- a) **3.1.3.2**の品質管理責任者に、非製造業者の認証に係る工場又は事業所（以下“工場等”という。）における**2.1.2 a)**に規定する職務を行わせていなければならない。
- b) 工場等において、その責任者に、**2.1.2 b)から e)**までに規定する職務を行わせていなければならない。
- c) 次に掲げる事項について、工場等の管理の実施方法に関する規程（以下“管理規程”という。）を具体的かつ体系的に整備していなければならない。
  - 1) 製造又は加工、保管及び品質管理のための施設が**2.1.1**に規定する基準に適合していることの確認に関する事項
  - 2)～5) (略)
- d) (略)

### **3.1.3 品質管理を担当する者の能力及び人数**

#### **3.1.3.1** (略)

#### **3.1.3.2 品質管理責任者**

品質管理責任者として、接着たて継ぎ材の品質管理に関する知識及び技能を有する者であって、講習会において接着たて継ぎ材の品質管理に関する課程を修了した者が非製造業者に1人以上置かれていなければならない。

#### **3.1.3.3 製品の材面の品質検査担当者**

製品の材面の品質検査担当者として、**2.1.3.3 a)及び b)**のいずれにも適合する者が工場等に2人以上置かれていなければならない。この場合において、製品の材面の品質検査担当者は、工場等の従業員から指名してもよい。

### **3.1.4 格付の組織及び実施方法**

**2.1.4**に規定する基準に適合していなければならない。

### **3.1.5 格付を担当する者の能力及び人数**

#### **3.1.5.1 格付検査担当者**

格付検査担当者として、木材又は木材加工品の検査に関する知識及び技能を有する者であって、認証機関が指定する格付検査担当者技能研修を定期的に受講している者が非製造業者に1人以上置かれていなければならない。

#### **3.1.5.2 格付責任者**

格付責任者として、格付検査担当者であって、かつ、**3.1.3.2**の品質管理責任者以外の者の中から、講習会において接着たて継ぎ材の格付に関する課程を修了した者が1人選任されていなければならない。ただし、工場等において格付の一部（試料の抽出等）を行う必要があると認められるときは、当該工場等に格付責任者を補佐する者として、**2.1.3.3 a)及び b)**のいずれにも該当する者であって、講習会において接着たて継ぎ材の格付に関する課程を修了した者が1人以上置かれていなければならない。

### 5.1.5.3 格付担当者

格付のための試料の検査を自ら行わない場合にあつては、5.1.5.1の格付検査担当者及び5.1.5.2の格付責任者に代えて、格付担当者として、4.1.3.3 a)及びb)のいずれにも該当する者であつて、講習会において接着たて継ぎ材の格付に関する課程を修了したものが非製造業者に1人以上置かれていなければならない。ただし、工場等において格付の一部を行う必要があると認められるときは、当該工場等に格付担当者を補佐する者として、4.1.3.3 a)及びb)のいずれにも該当する者であつて、講習会において接着たて継ぎ材の格付に関する課程を修了したものが1人以上置かれていなければならない。

## 5.2 製造工程における検査によって格付を行う場合

### 5.2.1 製造又は加工、保管、品質管理、格付及び確認検査のための施設

4.2.1に規定する基準に適合していなければならない。

### 5.2.2 品質管理の実施方法

次による。

- a) 5.2.3.2の品質管理責任者に、工場等における4.2.2 a)に規定する職務を行わせていなければならない。
- b) 工場等において、その責任者に、4.2.2 b)～g)に規定する職務を行わせていなければならない。なお、4.2.2 c)中の“4.2.3.4の確認検査担当者”にあつては、“5.2.3.4の確認検査担当者”と読み替えるものとする。
- c) 次に掲げる事項について、管理規程を具体的かつ体系的に整備していなければならない。
  - 1) 製造又は加工、保管、品質管理及び確認検査のための施設が4.2.1に規定する基準に適合していることの確認に関する事項。ただし、確認検査を自ら行わない場合にあつては、確認検査のための施設を除く。
  - 2)～5) (略)
- d) (略)

### 5.2.3 品質管理を担当する者の能力及び人数

#### 5.2.3.1 品質管理担当者

5.1.3.1に規定する事項に適合していなければならない。

#### 5.2.3.2 品質管理責任者

5.1.3.2に規定する事項に適合していなければならない。

#### 5.2.3.3 製品の材面の品質検査担当者

5.1.3.3に規定する事項に適合していなければならない。

#### 5.2.3.4 確認検査担当者

確認検査を自ら行う場合にあつては、確認検査担当者として、木材又は木材加工品の検査に関する知識及び技能を有する者であつて、認証機関等が指定する確認検査担当者技能研修を定期的に受講しているものが非製造業者に1人以上置かれていなければならない。

### 5.2.4 格付の組織及び実施方法

4.2.4に規定する基準に適合していなければならない。

### 5.2.5 格付を担当する者の能力及び人数

格付担当者として、5.2.3.2の品質管理責任者以外の者の中から、接着たて継ぎ材の品質管理に関する

### 3.1.5.3 格付担当者

格付のための試料の検査を自ら行わない場合にあつては、3.1.5.1の格付検査担当者及び3.1.5.2の格付責任者に代えて、格付担当者として、2.1.3.3 a)及びb)のいずれにも該当する者であつて、講習会において接着たて継ぎ材の格付に関する課程を修了した者が非製造業者に1人以上置かれていなければならない。ただし、工場等において格付の一部（試料の抽出等をいう。以下同じ。）を行う必要があると認められるときは、当該工場等に格付担当者を補佐する者として、2.1.3.3 a)及びb)のいずれにも該当する者であつて、講習会において接着たて継ぎ材の格付に関する課程を修了した者が1人以上置かれていなければならない。

## 3.2 製造工程における検査によって格付を行う場合

### 3.2.1 製造又は加工、保管、品質管理、格付及び確認検査のための施設

2.2.1に規定する基準に適合していなければならない。

### 3.2.2 品質管理の実施方法

- a) 3.2.3.2の品質管理責任者に、工場等における2.2.2 a)に規定する職務を行わせていなければならない。
- b) 工場等において、その責任者に、2.2.2 b)から g)までに規定する職務を行わせていなければならない。なお、2.2.2 c)中の“2.2.3.4の確認検査担当者”にあつては、“3.2.3.4の確認検査担当者”と読み替えるものとする。
- c) 次に掲げる事項について、管理規程を具体的かつ体系的に整備していなければならない。
  - 1) 製造又は加工、保管、品質管理及び確認検査のための施設が2.2.1に規定する基準に適合していることの確認に関する事項。ただし、確認検査を自ら行わない場合にあつては、確認検査のための施設を除く。
  - 2)～5) (略)
- d) (略)

### 3.2.3 品質管理を担当する者の能力及び人数

#### 3.2.3.1 品質管理担当者

3.1.3.1に規定する事項に適合していなければならない。

#### 3.2.3.2 品質管理責任者

3.1.3.2に規定する事項に適合していなければならない。

#### 3.2.3.3 製品の材面の品質検査担当者

3.1.3.3に規定する事項に適合していなければならない。

#### 3.2.3.4 確認検査担当者

確認検査を自ら行う場合にあつては、確認検査担当者として、木材又は木材加工品の検査に関する知識及び技能を有する者であつて、認証機関が指定する確認検査担当者技能研修を定期的に受講している者が非製造業者に1人以上置かれていなければならない。

### 3.2.4 格付の組織及び実施方法

2.2.4に規定する基準に適合していなければならない。

### 3.2.5 格付を担当する者の能力及び人数

格付担当者として、3.2.3.2の品質管理責任者以外の者の中から、接着たて継ぎ材の品質管理に関する

知識及び技能を有し、**4.1.3.3 a)及び b)**のいずれにも該当する者であって、講習会において接着たて継ぎ材の格付に関する課程を修了したものが非製造業者に1人以上置かれていなければならない。ただし、工場等において格付の一部を行う必要があると認められるときは、当該工場等に格付担当者を補佐する者として、**4.1.3.3 a)及び b)**のいずれにも該当する者であって、講習会において接着たて継ぎ材の格付に関する課程を修了したものが1人以上置かれていなければならない。

**附属書 A**  
**(規定)**  
**確認検査の方法**

**A.1 適用の範囲**

この検査方法は、接着たて継ぎ材の確認検査について適用する。

**A.2 確認検査の方法**

確認検査の方法は、次による。

- a) 確認検査を分けて理化学検査及び外面検査とする。
- b) 理化学検査は、抽出して行う。
- c) 外面検査は、抽出して行う。ただし、抽出して行うことが検査の能率その他の理由によって適当でないと認められる場合には、各個に行ってもよい。
- d) 確認検査を抽出して行う場合の抽出の割合等及び確認検査に係る判定の基準は、A.3～A.6による。

(削る。)

(削る。)

(削る。)

**A.3 第1種検査方法**

**A.3.1 抽出の割合等**

(削る。)

(削る。)

**A.3.1.1 理化学検査**

樹種及び製造条件が同一と認められ、かつ、同一等級に適合させようとする20日以内の製造荷口を検査荷口とし、その抽出の割合及び方法は、JAS 0015-2のA.1による。

**A.3.1.2 外面検査**

A.3.1.1の検査荷口から無作為に表A.1の左欄に掲げる検査荷口の大きさの区分に従い、それぞれ右欄に掲げる数の試料を抽出する。

表 A.1—外面検査における接着たて継ぎ材の抽出数

単位 本 (枚)	
(略)	(略)

知識及び技能を有し、**2.1.3.3 a)及び b)**のいずれにも該当する者であって、講習会において接着たて継ぎ材の格付に関する課程を修了した者が非製造業者に1人以上置かれていなければならない。ただし、工場等において格付の一部を行う必要があると認められるときは、当該工場等に格付担当者を補佐する者として、**2.1.3.3 a)及び b)**のいずれにも該当する者であって、講習会において接着たて継ぎ材の格付に関する課程を修了した者が1人以上置かれていなければならない。

**附属書 A**  
**(規定)**  
**確認検査の方法**

A.1 この検査方法は、接着たて継ぎ材の確認検査について適用する。

A.2 確認検査を分けて理化学検査（煮沸繰返し試験、減圧加圧試験又は含水率試験に係る検査をいう。以下同じ。）及び外面検査（検査であって理化学検査以外のものをいう。以下同じ。）とする。

A.3 理化学検査は、抽出して行う。

A.4 外面検査は、抽出して行う。ただし、抽出して行うことが検査の能率その他の理由によって適当でないと認められる場合には、各個に行ってもよい。

A.5 確認検査を抽出して行う場合の抽出の割合等及び確認検査に係る判定の基準は、A.6 から A.9 までに定めるところによる。

**A.6 第1種検査方法**

**A.6.1 抽出の割合等**

**a) 理化学検査**

樹種及び製造条件が同一と認められ、かつ、同一等級に適合させようとする20日以内の製造荷口を検査荷口とし、その抽出の割合及び方法は、JAS 0015のA.1による。

**b) 外面検査**

a)の検査荷口から無作為に表A.1の左欄に掲げる検査荷口の大きさの区分に従い、それぞれ右欄に掲げる試料接着たて継ぎ材を抽出する。

(新設)

(新設)

表 A.1—外面検査における接着たて継ぎ材の抽出数

単位 本	
(略)	(略)

### A.3.2 確認検査に係る判定の基準

(削る。)

(削る。)

#### A.3.2.1 理化学検査

JAS 0015-2 の簡条 5 によって試験を行い、その結果、JAS 0015-2 の A.2 によって合格又は不合格を判定する。

#### A.3.2.2 外面検査

JAS 0015-2 の簡条 4 によって外面検査を行い、その結果、格付しようとする等級の基準に達したものを合格品とし、その合格品の数が、表 A.2 の左欄に掲げる試料の数の区分に従い、それぞれ右欄に掲げる合格とする数以上であるときは、当該検査荷口の接着たて継ぎ材をその等級に合格とする。

表 A.2—接着たて継ぎ材の外面検査の合格とする数

単位 本 (枚)	
試料の数	合格とする数
8	7
13	11
20	17
32	27
50	43
80	70

#### A.4 第 2 種検査方法への移行

A.3 によって確認検査を行った結果、その検査荷口の接着たて継ぎ材が連続して 5 回合格に判定されたときは、その検査荷口に係る工場の製品については、それ以後の抽出の割合等及び確認検査に係る判定の基準は、A.5 による。

### A.6.2 確認検査に係る判定の基準

#### a) 理化学検査

JAS 0015 の簡条 6 によって試験を行い、その結果、JAS 0015 の A.2 によって合格又は不合格を判定する。

#### b) 外面検査

A.6.1 b) の規定によって抽出した試料の単位体ごとに JAS 0015 に基づいて外面検査を行い、その結果、格付しようとする等級の基準に達したものを合格品とし、その合格品の数が、表 A.5 の左欄に掲げる試料の数の区分に従い、それぞれ右欄に掲げる合格とする数以上であるときは、当該検査荷口のもをその等級に合格とする。

表 A.5—接着たて継ぎ材の外面検査の合格とする数

単位 本	
試料の数	合格とする数
8	7
13	11
20	17
32	27
50	43
80	70

(新設)

(新設)

#### A.7 第 2 種検査方法への移行

A.6 に定めるところによって確認検査を行った結果、その検査荷口のもが連続して 5 回合格に判定されたときは、その検査荷口に係る工場の製品については、それ以後の抽出の割合等及び確認検査に係る判定の基準は、A.8 に定めるところによる。

## **A.5** 第2種検査方法

### **A.5.1** 抽出の割合等

(削る。)

(削る。)

### **A.5.1.1** 理化学検査

A.3.1.1の規定を準用する。この場合において、A.3.1.1中“樹種及び製造条件”とあるのは“A.4の規定によって確認検査がA.5によることとなった接着たて継ぎ材で樹種及び製造条件”と、“20日分”とあるのは“50日分”と読み替える。

### **A.5.1.2** 外面検査

A.5.1.1の検査荷口から無作為に8本又は8枚の試料を抽出する。

## **A.5.2** 確認検査に係る判定の基準

(削る。)

(削る。)

### **A.5.2.1** 理化学検査

A.3.2.1の規定を準用する。

### **A.5.2.2** 外面検査

JAS 0015-2の簡条4によって外面検査を行い、その結果、格付しようとする等級の基準に達したものを合格品とし、その合格の数が6本又は6枚以上であるときは、当該検査荷口の接着たて継ぎ材をその等級に合格とする。

## **A.6** 第1種検査方法への移行

A.5によって確認検査を行った結果、その検査荷口の接着たて継ぎ材がその格付しようとする等級に合格しなかったときは、その検査荷口に係る工場の製品については、それ以後の抽出の割合等及び確認検査に係る判定の基準は、A.3による。

## **A.8** 第2種検査方法

### **A.8.1** 抽出の割合等

#### **a)** 理化学検査

A.6.1 a)の規定を準用する。この場合において、A.6.1 a)中“樹種及び製造条件”とあるのは“A.7の規定によって確認検査がA.8に定めるところによることとなった接着たて継ぎ材で樹種及び製造条件”と、“20日分”とあるのは“50日分”と読み替えるものとする。

#### **b)** 外面検査

a)の検査荷口から無作為に8本の試料接着たて継ぎ材を抽出する。  
(新設)

(新設)

## **A.8.2** 確認検査に係る判定の基準

#### **a)** 理化学検査

A.6.1 a)の規定を準用する。

#### **b)** 外面検査

A.8.1 a)の規定によって抽出した各試料接着たて継ぎ材についてJAS 0015に基づいて外面検査を行い、その結果、格付しようとする等級の基準に達したものを合格品とし、その合格の数が6本以上であるときは、当該検査荷口の接着たて継ぎ材をその等級に合格とする。

(新設)

(新設)

## **A.9** 第1種検査方法への移行

A.8に定めるところによって確認検査を行った結果、その検査荷口のもの<sup>1</sup>がその格付しようとする等級に合格されない場合が生じたときは、その検査荷口に係る工場の製品については、それ以後の抽出の割合等及び確認検査に係る判定の基準は、A.6に定めるところによる。