

【二庄内ダム左岸管理用道路】

管理用道路のL型擁壁に傾きや亀裂、法枠背面に空洞が生じていることから、改修工事を行う



【小阿弥幹線用水路】

浅瀬石川第一、第二頭首工の統廃合により流量増となる区間の改修工事を行う



