令和4年度 東海農政局所管農業農村整備事業優良工事等受注者表彰 対象工事等の概要

【工事】

	地区名	尾張西部地区
-	工事名	尾張西部地区 日光川河口排水機場基礎耐震化対 策その5工事
	施工場所	愛知県海部郡飛島村梅之郷地内
	工事の概要	
	受注者	(株)鴻池組 名古屋支店
	契約額	171, 248千円
	工期	R3. 6. 18 ~ R4. 3. 10

国営尾張西部土地改良事業計画に基づき、 日光川河口排水機場基礎の耐震化対策を行 うもの。

基礎耐震化対策工

地盤改良工

(高圧噴射攪拌工法) N=6本 撤去復旧工 1式 本工事は、大規模地震に対し耐震性能を有していない排水機場 基礎部の耐震化対策として、高圧噴射攪拌工法による地盤改良工 を行い、耐震性能の向上を図るもので、本工事において全体93本 のうち6本の地盤改良工を行ったもの。

表彰の理由

本工事の施工位置は日光川河口排水機場の出入口部であり、排水機場施設の緊急時には地盤改良工事用の仮設足場を速やかに撤去し、出入口を確保する必要があることから、仮設足場部材の割り付け見直しやジョイント部の工夫により、緊急時に速やかに部材の撤去・復旧を可能としたほか、オイルフェンス一体型発電機を採用するなど、緊急時や油漏れに対するリスクを大幅に軽減した

加えて、試掘調査により当初想定していなかった電線管や水道 管などの支障物件を確認して影響を事前に回避したこと、埋戻し 用土の強度不足を補うためセメント改良を施し、品質低下のリス クを回避するなど、効率的な施工や品質確保に努めた。

さらに、後方監視モニターを搭載した油圧ショベルの採用と重機用危険エリア警報装置「ヘリマシステム」の採用で重機と作業員の接触事故防止に努めたこと、通信一体型現場監視カメラを設置しリアルタイムで現場の状況を確認できる体制を構築して安全面、防災面に役立てたほか、近隣の除草や使用停止中の公衆トイレに施錠可能な扉を設置するなど地域への配慮も行った。

以上のとおり受注者は、現場の特徴を的確に把握し、効率的かつ高品質な施工に努めるとともに、作業時の安全確保や地域への配慮も行うことで、工期内に安全かつ確実に工事を完了させた。

