

今からすぐにやってみよう！

今すぐできる

～農作業事故の対面調査から得られた事故防止対策～

ヘルメットをかぶろう！

転倒等により頭部に外傷を負う事例がありました。ヘルメットを着用していれば大ケガにならなかったと考えられる事例がありました。

工事現場ではヘルメットの着用は当たり前になっていますが、農作業においてもヘルメットをかぶるようにしましょう。

(コンバインから転落した事例)

コンバインを運搬車に載せ、コンバインから降車中に後方下へ転落。後頭部をコンクリート畦畔で強打。CTを撮った際に脳に水がたまっていることが判明。14日間入院し、現在も2週間に1回通院。



コンクリートの畦畔に頭を強打！
しばらく気を失う



コンバインから降りようとして・・・

頭部への大きなダメージは死に至ることもあります。ヘルメットの着用により、高所からの転落や飛散物との衝突時等に、大ケガにならずに済む可能性があります。面倒がらずに、身を守るため、ヘルメットを被りましょう。

この他にも農作業安全情報をHPに掲載！

農水省 農作業安全

検索