

自脱コンバインの事故に関する 安全対策のポイント

[都道府県事故情報(平成22年4月～23年3月)詳細分析結果]


① 後進時は、より慎重に運転しましょう！

コンバインの事故で最も多いのが、**転落・転倒事故**です。
特に、**後進時**に事故が多く発生する傾向があります！



○ コンバインの転落・転倒による死傷事故

転落・転倒事故20件のうち、少なくとも9件は**後進時**に発生！



【ここをチェック】

コンバインの後進時…



後方が見えにくい
ため、危険！



後進時は
特に注意！

コンバインは、トラクター以上に運転席
から見えない死角が多い！

いつも気をつけている



今後もっと気をつける



- 畦畝や路面の凸凹等による転倒・転落事故に十分注意しましょう。
- 補助作業者は、コンバインの死角での作業に十分注意しましょう。

進行方向の安全を十分に確認し無理のない運転をしましょう。

② 納屋等からの出入り時は、十分注意しましょう！

コンバインの挟まれ事故は、**納屋等からの出入り時**に梁と挟まれることによっても多く発生しています！



【ここをチェック】

狭い納屋からの出入り…



声かけ・合図



挟まれ事故に
注意！

挟まれ事故で、
納屋の梁に挟まれ
死亡したケースも！

いつも気をつけている



今後もっと気をつける



狭い場所での作業は、補助作業者との声かけや合図を決めておく等、周囲の安全を確認しながら作業を行いましょう。
また、作業者自身も前方不注意などには十分気をつけましょう！

③ 巻込まれによる負傷事故に注意しましょう！



コンバイン巻込まれ事故は、**点検整備・清掃中**に多く発生しています！
そのうち、**エンジン非停止**が事故要因となるケースが多い状況です。

【ここをチェック】

点検整備・清掃時…



手こぎ作業時…



巻込まれ事故に
注意！

巻込まれ事故は、
点検整備・清掃時
と手こぎ作業時で
発生！

いつも気をつけている



今後もっと気をつける



点検整備・清掃作業では、エンジンを停止しましょう。
手こぎ作業は、適切な服装で機体の内側に手を入れないようにしましょう。