

平成22年台風第9号に伴う緊急派遣調査結果

農村振興局
関東農政局
みどり
水土里災害派遣隊

台風第9号の影響による豪雨により、静岡県駿東郡小山町を中心に農地・農業用施設に被害が発生したことを受け、農林水産省農村振興局と関東農政局は、9月21日に担当官を同町に派遣し、静岡県担当職員と合同で被災状況を調査するとともに、被災現地において今後の対応について助言等を行いました。

ため池の決壊(阿多野用水池)



流失した堤体



水田の流失及び法面の崩壊



わさび田の被災(土砂等の堆積)



静岡県駿東郡小山町

水田への土砂堆積

