

荒瀬ダム 堤体写真

右岸堤体

平成16年6月撮影



左岸堤体

平成16年6月撮影



右岸堤体

平成17年6月撮影



左岸堤体

平成17年6月撮影



荒瀬ダム 堤体写真

右岸堤体 平成18年6月撮影



左岸堤体 平成18年6月撮影



右岸堤体 平成19年6月撮影



左岸堤体 平成19年6月撮影



荒瀬ダム 堤体写真

右岸堤体 平成20年6月撮影



左岸堤体 平成20年6月撮影



右岸堤体 平成21年6月撮影



左岸堤体 平成21年6月撮影



荒瀬ダム 堤体写真

右岸堤体

平成22年6月撮影



右岸堤体

平成23年6月撮影



左岸堤体

平成22年6月撮影



左岸堤体

平成23年6月撮影



荒瀬ダム 堤体写真

右岸堤体

平成24年6月撮影



右岸堤体

平成24年8月末撮影



左岸堤体

平成24年6月撮影



左岸堤体

平成24年8月末撮影

