

○犬山頭首工におけるオオサンショウウオ調査等について


1. オオサンショウウオ調査を行いました。

令和元年11月29日（金）、オオサンショウウオ生息状況調査を実施しました。

この調査は、国の特別天然記念物に指定されているオオサンショウウオが、犬山頭首工付近に生息していることから、生息状況調査を6月、11月、2月に行ってています。又、その生息状況と併せて水質の調査を行っています。

前回の6月調査ではオオサンショウウオを確認することはできませんでしたが、11月調査では生息を確認できました。

オオサンショウウオ



2. 洪水吐4号制水門の塗装工事を行いました。

令和元年9月中旬から令和2年2月末にかけて、犬山頭首工洪水吐4号制水門の維持管理のため、扉体外面の塗り替え塗装を行いました。

犬山頭首工では、新農尾事業によるゲート整備から10年以上経過した水門を対象に整備しています。

整備内容としては、平成29年度犬山頭首工塗膜状況診断委員会で決定された仕様で塗装しました。

12月は晴天が続いたため、塗装工事は順調に進みました。

