

7) 植生断面

・ 令和2年度の傾向

③ 旧吉野川 23.4 km地点

左岸は、6月～8月にかけて陸側はセイバンモロコシ群落、オギ群落、セイトカアワダチソウ群落、水際はツルヨシ群落が安定して分布していた。
右岸は、陸側ではクズ群落が安定して分布し、水際では左岸と同様にツルヨシ群落が継続的に優占しており、水中では安定してセキショウモ群落が形成された。

④ 旧吉野川 18.6km 地点

左岸は季節を通してシブヤザサ群落が形成され、水中ではセキショウモ群落が継続的に確認された。
右岸は6月調査時にはセイトカワダチソウ群落とオギ群落で広く占められていたが、季節が進むにつれクズ群落が他の植生を覆うように優占していった。水際部は、平成29年度以降消失していたヨシ群落がわずかな範囲であるが形成されていた。水中では、8月にオオカナダモ群落が形成された。

⑤ 旧吉野川 6.4 km地点

左岸ではセイバンモロコシ群落、シナダレスズメガヤ群落、ギョウギシバ群落等の比較的乾燥に強い種が優占していた。
右岸は水際にヨシ群落が安定して生育していたが、陸側は、高水敷が工事によって整地され、広い人工裸地となっていた。護岸の肩部に細い帯状に残されている高水敷の草地では、セイバンモロコシが優占していた。水中では、外来種のコウガイモセキショウモが確認された。

⑥ 今切川 11.4 km地点

左岸は水際の広い範囲がヨシ群落で占められており、7月調査時は水位が低く干出している状況だったが、6月及び8月調査時は群落が10cmほど水に浸っている状態であった。高水敷では、例年通り、メダケ群落・オギ群落が比較的まとまって分布していた。
右岸は護岸堤防のため植生は確認されなかった。

・ 調査日及び調査地点（令和2年度）

調査地点	調査日			
	第1回	第2回	第3回	第4回
旧吉野川	23.4km	6月16・17日	7月15日	8月24日
	18.6km	6月16日	7月15日	8月24日
	6.4km	6月17日	7月16日	8月25日
今切川	11.4km	6月17日	7月16日	8月25日

・ 調査断面の特徴

調査地点		特徴
旧吉野川	23.4km	中流河川に発達する草原性の自然植生タイプであり、水際から陸域の配置が典型的である。
	18.6km	沈水植物が最も広く発達、オギ、クズが優占する植物群落が発達している地点である。
	6.4km	旧吉野川河口堰の湛水域である。植生はやや単調であるが、下流河川における標準的な植生断面である。
今切川	11.4km	今切川河口堰の湛水域である。ヨシ、オギが優占する植物群落が発達している地点である。




図 2.6.7.1(2) 植生断面図の変化 (旧吉野川 23.4 km地点)






図 2.6.7.1(1) 植生断面図の変化 (旧吉野川 23.4 km地点)






図 2.6.7.1(5) 植生断面図の変化 (旧吉野川 23.4 km地点)




図 2.6.7.1(6) 植生断面図の変化 (旧吉野川 23.4 km地点)




図 2.6.7.2(2) 植生断面図の変化 (旧吉野川 18.6 km地点)




図 2.6.7.2(3) 植生断面図の変化 (旧吉野川 18.6 km地点)




図 2.6.7.2(4) 植生断面図の変化 (旧吉野川 18.6 km地点)




図 2.6.7.2(5) 植生断面図の変化 (旧吉野川 18.6 km地点)




図 2.6.7.2(7) 植生断面図の変化 (旧吉野川 18.6 km地点)




図 2.6.7.2(6) 植生断面図の変化 (旧吉野川 18.6 km地点)




図 2.6.7.3(2) 植生断面図の変化 (旧吉野川 6.4 km地点)




図 2.6.7.3(1) 植生断面図の変化 (旧吉野川 6.4 km地点)




図 2.6.7.3(3) 植生断面図の変化 (旧吉野川 6.4 km地点)




図 2.6.7.3(4) 植生断面図の変化 (旧吉野川 6.4 km地点)




図 2.6.7.3(6) 植生断面図の変化 (旧吉野川 6.4 km地点)




図 2.6.7.3(5) 植生断面図の変化 (旧吉野川 6.4 km地点)




図 2.6.7.3(7) 植生断面図の変化 (旧吉野川 6.4 km地点)




図 2.6.7.4(1) 植生断面図の変化 (今切川 11.4 km地点)




図 2.6.7.4(2) 植生断面図の変化 (今切川 11.4 km地点)




図 2.6.7.4(3) 植生断面図の変化 (今切川 11.4 km地点)




図 2.6.7.4(4) 植生断面図の変化 (今切川 11.4 km地点)




図 2.6.7.4(5) 植生断面図の変化 (今切川 11.4 km地点)




図2.6.7.4(7) 植生断面図の変化 (今切川11.4km地点)




図2.6.7.4(6) 植生断面図の変化 (今切川11.4km地点)