


(ii) 山腹崩壊発生箇所



「平成 30 年 7 月豪雨を踏まえた治山対策チーム」 中間とりまとめ、平成 30 年 7 月豪雨による愛媛県の斜面崩壊分布図：愛媛大学平成 30 年 7 月豪雨災害調査団（地理学グループ）

図 3.24 愛媛県の山腹崩壊発生箇所

(iii) 災害発生前の航空レーザ計測範囲




図 3.25 愛媛県の災害発生前の航空レーザ計測範囲