

被災状況の写真（路肩・路体決壊）



写真 2-3 平成 30 年災害 北海道 路面水の集中流下による路肩・路体決壊



写真 2-4 平成 30 年災害 北海道 盛土部への浸透水の飽和による路肩・路体決壊

被災状況の写真（路体決壊）




写真 2-5 平成 29 年災害 秋田県 溪流横断部暗きよの閉塞による流下水の越流



写真 2-6 平成 29 年災害 秋田県 溪流の洪水流による侵食

被災状況の写真（路体決壊）



写真 2-7 平成 30 年災害 秋田県 溪流横断部暗きよの閉塞による流下水の越流



写真 2-8 平成 29 年災害 新潟県 排水施設の閉塞等に起因する路体崩壊