



写真 2-7 平成 30 年災害 北海道 路肩部の崩壊



写真 2-8 平成 30 年災害 北海道 溪流部における土砂流出



写真 2-9 平成 30 年災害 北海道 路肩部の崩壊



写真 2-10 平成 29 年災害 秋田県 溪流部における路体流出



写真 2-11 平成 29 年災害 秋田県 路体侵食



写真 2-12 平成 29 年災害 秋田県 路体崩壊