




写真 2-13 平成 30 年災害 山形県 路体侵食



写真 2-14 平成 30 年災害 山形県 路肩崩壊



写真 2-15 平成 30 年災害 秋田県 排水施設の流出



写真 2-16 平成 30 年災害 秋田県 路体侵食

高木線 1号箇所 その1 復旧延長 L=384.0m



+27.0

右_ (終点側より)




写真 2-17 平成 29 年災害 福岡県 同一路線において発生した複数の被災地