

### 3.4 一次整理の結果

#### 3.4.1 広島における一次整理の結果

(i) 災害後の空中写真





図 3.19 広島県の災害後オルソ範囲

(ii) 山腹崩壊発生箇所



「平成 30 年 7 月豪雨を踏まえた治山対策チーム」 中間とりまとめ、平成 30 年 7 月豪雨による広島県の斜面崩壊分布図（第四報）：広島大学平成 30 年 7 月豪雨災害調査団（地理学グループ）

図 3.20 広島県の山腹崩壊発生箇所

(iii) 災害発生前の航空レーザ計測範囲




図 3.21 広島県の災害発生前の航空レーザ計測範囲