



■ 落水検知実証（ビーコン離脱検知利用）



■ 落水検知実証（ビーコン離脱検知利用）



■ 落水検知実証（ビーコン離脱検知利用）

さつま水産（鹿屋）

mtl0013h.mimamori-service.com/workplace/location?id=2

アプリ Links Links for 日本 Microsoft の Web サ... MSN の Web サイト Windows Live パナソニックお勤めのサ... 経営企画 クラウド型グループウェ... 就業Webログイン 楽楽精算 リーディングリスト

みまもりサービス管理画面

トップ ログアウト (IFCマスタ管理者) 前回ログイン 2021/11/25 18:23

Home 作業場所一覧 さつま水産（鹿屋）

戻る 作業場所中心に戻る

動線開始日(省略可) 動線終了日(省略可)

動線表示 動線消去 GPS精度 m

警報人数: 0人

マネキン 歩行 [***]
--℃ --% 危険度1 ノルス:--

南谷 歩行 [***]
--℃ --% 危険度1 ノルス:108

荒田 LOST [---]
--℃ --% 危険度1 ノルス:--

藤田 歩行 [***]
--℃ --% 危険度1 ノルス:81

宮迫 歩行 [***]
--℃ --% 危険度1 ノルス:95

前田 LOST [xxx]
--℃ --% 危険度1 ノルス:--

泉 LOST [xxx]
--℃ --% 危険度1 ノルス:--

深町 LOST [xxx]
--℃ --% 危険度1 ノルス:--

関澤 LOST [xxx]
--℃ --% 危険度1 ノルス:--

2021/11/26 09:40:40 現在

危険度

マネキン ***地区

マネキン

レスキュー船

立位
横向き
歩行
転倒 / 滞留
LOST (位置受信)

500 m

9:40
2021/11/26

■ 落水検知実証（ビーコン離脱検知利用）



■ 落水検知実証（ビーコン離脱検知利用）

さつま水産（鹿屋）

mtl0013h.mimamori-service.com/workplace/location?id=2

アプリ Links Links for 日本 Microsoft の Web サ... MSN の Web サイト Windows Live パナソニックお勤めのサ... 経営企画 クラウド型グループウェア... 就業Webログイン 楽楽精算

リーディングリスト

みまもりサービス管理画面

トップ ログアウト (IFCマスタ管理者) 前回ログイン 2021/11/25 18:23

場所一覧 さつま水産（鹿屋）

落水警報受信時

戻る

作業場所中心に戻る

動線開始日(省略可) 動線終了日(省略可)

動線表示 動線消去 GPS精度 m

時間: 9:44:17

2021/11/26 09:44:17 現在

危険度

マネキン

レスキュー船

警報発生 マネキン

マネキン 歩行・位置離脱 [***]
---℃ ---% 危険度1 パルス---

警報解除

南谷 立位 [***]
---℃ ---% 危険度1 パルス:108

荒田 LOST [---]
---℃ ---% 危険度1 パルス---

藤田猛 立位 [***]
---℃ ---% 危険度1 パルス:93

宮迫 立位 [***]
---℃ ---% 危険度1 パルス:94

前田 LOST [xxx]
---℃ ---% 危険度1 パルス---

泉 LOST [xxx]
---℃ ---% 危険度1 パルス---

深町 LOST [xxx]
---℃ ---% 危険度1 パルス---

500 m

立位
横向き
歩行
転倒 / 滞留
LOST (位置受信)

9:44
2021/11/26

■ 落水検知実証（ビーコン離脱検知利用）

さつま水産（鹿屋）

mtl0013h.mimamori-service.com/workplace/location?id=2

アプリ Links Links for 日本 Microsoft の Web サ... MSN の Web サイト Windows Live パナソニックお勤めのサ... 経営企画 クラウド型グループウェア... 就業Webログイン 楽楽精算

みまもりサービス管理画面

トップ ログアウト (IFCマスタ管理者) 前回ログイン 2021/11/25 18:23

Home 作業場所一覧 さつま水産（鹿屋）

戻る 作業場所中心に戻る

動線開始日(省略可) 2021/11/26 09:45 動線終了日(省略可) 2021/11/26 10:00 動線表示 動線消去 GPS精度 m

警報人数: 1人

警報発生 マネキン

- ☐ 藤田 歩行 [***] 危険度1 / パルス: 72
- ☐ 宮迫 立位 [***] 危険度1 / パルス: 114
- ☐ 前田 LOST [xxx] 危険度1 / パルス: ---
- ☐ 泉 LOST [xxx] 危険度1 / パルス: ---
- ☐ 深町 LOST [xxx] 危険度1 / パルス: ---
- ☐ 関澤 LOST [xxx] 危険度1 / パルス: ---
- ☐ 藤田浩利 立位 [***] 危険度1 / パルス: 128
- ☒ レスキュー船 立位 [***] 危険度: パルス: ---

2021/11/26 09:50:10 現在

危険度

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

立位

横向き

歩行

転倒 / 滞留

LOST (位置覚悟)

LOST (位置不明)

レスキュー船 ***地区

500 m

https://mtl0013h.mimamori-service.com/workplace/location?id=2#

9:50 2021/11/26

■ 落水検知実証（ビーコン離脱検知利用）

実施回ごとの所要時間（落水→検知→回収）

hh:mm:ss

	投下方式	マネキン落水時間 (数秒程度の誤差あり)	検知時間(警報)・ レスキュー開始時間	マネキン回収時間	備考
1	通常投げ込み 海面高0cm以上	11:31:00	11:34:40	11:40:00	落水検知に要した時間: 0:02:20 出動回収に要した時間: 0:05:20
2	通常投げ込み 海面高0cm以上	11:45:20	11:48:13	11:54:00	落水検知に要した時間: 0:02:57 出動回収に要した時間: 0:05:47
3	通常投げ込み 海面高0cm以上	12:05:55	12:09:00	12:16:00	落水検知に要した時間: 0:03:05 出動回収に要した時間: 0:04:10
4	通常投げ込み 海面高0cm以上	12:26:40	12:30:00	12:35:00	落水検知に要した時間: 0:03:20 出動回収に要した時間: 0:05:00
5	通常投げ込み 海面高0cm以上	12:40:35	12:43:30	12:50:00	落水検知に要した時間: 0:02:55 出動回収に要した時間: 0:06:30
6	強制海面下 (完全水没)	9:42:35	9:44:17	9:50:10	落水検知に要した時間: 0:01:49 出動回収に要した時間: 0:01:42
7	強制海面下 (完全水没)	10:06:45	10:07:45	10:14:00	落水検知に要した時間: 0:01:00 出動回収に要した時間: 0:06:15
8	強制海面下 (完全水没)	10:22:35	10:23:45	10:29:30	落水検知に要した時間: 0:01:15 出動回収に要した時間: 0:05:45