

安全フレーム、安全キャブ付きトラクターを使用し、シートベルト・ヘルメット着用を徹底しましょう！


乗用型トラクターからの転倒・転落は、農作業に係る死亡事故の最大の発生要因です。

安全フレーム・キャブの無いトラクターで転倒・転落事故を起こした場合、死亡につながるケースが多くなっています。

さらに、安全フレーム・キャブのあるトラクターでもシートベルトを着用しなければ、安全域の中に身体が固定されないため、転倒した際に身体を守ることができません。




トラクター事故による原因別死亡者数



出典：農作業死亡事故調査（平成29年）

安全フレーム・キャブの有無及びシートベルト未着用による死亡割合



安全フレーム・キャブあり
 (安全フレーム・キャブありの死亡事故(8件)についてみると、うち5件はシートベルト未着用(推定を含む。))

出典：都道府県事故調査(H22.4~23.3) 詳細分析結果

- 安全フレーム、シートベルト等が装備されていないトラクターを所有されている場合には、安全を確保するためにも、これらの追加装備や買い換えなどの検討をお願いします！
- 乗用型トラクターの安全フレーム等の効果を発現するため、乗車時のシートベルト・ヘルメットの着用を徹底しましょう！

令和2年春の農作業安全確認運動

農林水産省