

令和3年5月に発生した農作業死傷事故 MAFFアプリによる公表

タイトル

【安全対策】スピードスプレーヤーの事故に注意！
(5月に発生した農作業死傷事故について)

令和3年5月に発生した農作業死傷事故について紹介します。

＜5月に発生した農作業死傷事故:47件＞

農業機械作業に係る死傷事故:38件

| | | |
|-------------|-----|----|
| うち 乗用型トラクター | 16件 | |
| スピードスプレーヤー | 4件 | |
| 動力刈払機 | 4件 | ほか |

その他の死傷事故:9件

| | | |
|------------|----|----|
| うち 高所からの転落 | 5件 | ほか |
|------------|----|----|

＜今月のワンポイント＞

○ 5月は47件の農作業中の死傷事故が報告されました。

○ 今回、スピードスプレーヤーによる死亡事故が4件報告されています。スピードスプレーヤーでは転倒・転落による事故のほか、果樹の枝と機械の間に体が挟まれる事故も多く発生しています。挟まれ事故を防止するため、張り出した枝を除去する、幹・支柱等の障害物に目印を付けるといった対策が重要です。

○ また、厚生労働省の発表によると、例年に比べ、マダニが媒介する重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の疾病者が多く発生しています。SFTSは発熱、嘔吐・下痢等の消化器症状等が現れ、重症化すると死に至る場合もある恐ろしい感染症です。今後、気温の高まりによりマダニの活動が更に活発になりますので、草むら等で作業する場合には長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴等を着用し、肌の露出を少なくしましょう。

【参考URL】

▼スピードスプレーヤーの事故に注意

https://www.naro.affrc.go.jp/org/brain/anzenweb/point/point_pf/ss_01.pdf

▼「ダニ」にご注意ください リーフレット(厚生労働省)

<https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000164586.pdf>



木が密集する樹園地での作業は危険です。張り出した枝を除去するなどの対策を徹底しましょう。

5月に発生した農作業死傷事故

令和3年農作業安全確認運動
見直そう！農業機械作業の安全対策