


農作業事故の聞き取りによる詳細調査から得られた事故別対応策

事例

傾斜地で草刈り中、後に突き出ているエンジン部分が立木にぶつかり反動で用水に転落。(右踵骨骨折・富山県 54歳男性)

調査から分かった現場の状況

現場は、傾斜がきつただけでなく、すぐ横に幅110cm、深さ1mの用水が流れている。すぐ横に用水があったために被害が拡大。



現場の写真

心に刻もう

急斜面での作業には思わぬ危険が潜んでいる

自分で今日から取り組もう

○足場を常に確認する。滑りやすい靴をはかない。

みんなと一緒に取り組もう

○丸太を敷く、小段を設置する等の足場を確保する。

先人の事故被害を無駄にしないために

ここには、事例に応じた対策を記載していますが、実際には、使用する機械や道具の状態、ほ場や農道の状況によって、現場に応じた様々な対応策が考えられます。地域における農作業事故根絶に向けて、どのような取組がもっとも効果的か、地域の皆様に継続して検討していきましょう。



この他にも農作業安全情報をHPに掲載！

農水省 農作業安全

検索