

目 次

はじめに	1
1. 事業経過	2
2. 調査結果の概要	8
3. 農作業事故防止のための改善提案	13
4. 図解 農作業事故防止のポイント	18
5. 個別事例	89
I. 一般農機	89
1. トラクター(89)、2. 草刈機(103)、3. コンバイン(115)	
4. 耕耘機(123)、5. 田植機(128)、6. 軽トラック・トラック(131)	
7. 運搬車・バイク(134)、8. 重機(136)、9. 電動工具・用具(139)	
10. 摘採機(146)、11. スピードスプレーヤー・SS(147)	
12. マニュアルスプレッダー(148)	
II. 用具・手具・工具	156
1. 脚立(149)、2. はしご(156)、3. 鎌(160)	
4. 一輪車(162)、5. 背負い式散布機(163)、	
6. 工具(164)	
III. 特になし	166
1. 歩行中の事故(166)、2. 高所転落(171)	
IV. 大規模畑作	174
1. 掘取機(174)、2. 収穫機他(182)	
V. 畜産関係	185
1. 牧畜関係の機械(185)、2. 牛(189)	
6. 平成26年度調査結果一覧表	199
おわりに	228