

電気さくの安全対策に係る点検結果について

(平成27年8月17日までに都道府県等から農林水産省に報告のあったもの)

都道府県等	電気さく設置 市町村数	点検箇所数	不適切事例 がある 市町村数	不適切事例 総箇所数	不適切事例 内容			
					危険表示 関係	電源装置 関係	漏電遮断器 関係	開閉器 関係
合計	1,315	99,696	508	7,090	6,713	22	606	49
北海道	137	9,756	31	958	931	1	212	1
青森県	30	341	5	11	11	0	0	0
岩手県	33	1,609	17	165	146	0	26	0
宮城県	26	2,834	12	306	293	1	13	0
秋田県	17	241	9	39	32	0	2	11
山形県	23	597	10	84	83	0	2	0
福島県	51	2,695	19	206	202	0	4	8
茨城県	29	1,162	4	16	16	0	0	0
栃木県	24	3,113	16	439	415	1	35	0
群馬県	28	874	16	62	61	0	7	1
埼玉県	36	712	17	47	38	1	11	1
千葉県	30	3,928	14	206	201	0	6	0
東京都	13	139	1	2	2	0	0	0
神奈川県	21	790	6	89	89	0	0	0
山梨県	26	1,496	9	109	106	0	3	0
長野県	62	392	7	12	12	0	0	0
静岡県	34	4,086	27	757	712	10	50	2
新潟県	18	1,836	5	61	61	0	0	0
富山県	14	4,664	1	5	4	0	1	0
石川県	15	523	1	9	9	0	0	0
福井県	17	978	10	44	41	0	4	1
岐阜県	33	6,687	6	17	17	0	0	0
愛知県	17	136	6	24	22	0	2	0
三重県	25	1,028	10	117	107	0	10	0
滋賀県	17	212	14	53	46	0	8	0
京都府	22	1,283	11	99	78	2	20	0
大阪府	24	1,099	7	44	44	0	0	0
兵庫県	34	2,969	16	391	377	0	15	1
奈良県	25	375	8	40	37	0	0	3
和歌山県	29	2,908	6	214	214	0	0	0
鳥取県	17	630	9	58	58	0	0	0
島根県	17	1,016	8	151	128	4	27	0
岡山県	25	1,441	5	8	6	0	2	0
広島県	23	1,422	10	186	148	0	48	2
山口県	19	1,808	13	354	320	0	26	11
徳島県	19	1,190	7	91	69	0	33	0
香川県	16	572	7	29	27	0	2	0
愛媛県	19	1,638	7	67	64	0	3	0
高知県	32	1,069	18	185	182	0	1	4
福岡県	49	3,793	20	423	421	0	2	0
佐賀県	20	2,750	15	341	339	0	2	0
長崎県	20	9,216	2	6	0	0	6	0
熊本県	43	1,893	18	178	178	0	0	1
大分県	17	7,198	0	0	0	0	0	0
宮崎県	26	3,159	17	78	78	0	0	0
鹿児島県	36	1,035	26	268	255	2	15	1
沖縄県	7	257	5	19	17	0	3	0
関係機関	—	146	—	22	16	0	5	1

注1) 表中の「関係機関」は、電気さくを設置している農林水産省所管の独立行政法人や関係団体等、11の関係機関

注2) 1箇所に複数の不適切事例が含まれることがあるため、表中の「不適切事例 内容」の総数と「不適切事例総箇所数」が一致しない場合がある