


機能診断調査位置図



関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所

VP φ 200