

令和3年8月13日
令和3年8月18日
令和3年8月24日更新
東北農政局土地改良技術事務所

排水ポンプ車による排水作業を完了しました ～青森県上北郡東北町～

東北農政局土地改良技術事務所では、台風9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨の影響で高瀬川（青森県管理区間）の決壊により湛水した農地において、青森県上北郡東北町からの要請を受け、8月12日（木）14時頃から24時間体制で排水ポンプ車による排水作業を実施していました。

農地の湛水が解消され、8月22日（日）に排水作業を完了しましたのでお知らせします。

1. 排水目的
湛水した農地の排水支援
2. 場所
青森県上北郡東北町字間手場地内
3. 作業車

日 時	内 容
8月12日（木）14時頃から 排水	排水ポンプ車1台 （30m ³ /min、水中モーター式）
8月17日（火）15時頃から 排水ポンプ車2台（1台追加） による排水	排水ポンプ車1台 （30m ³ /min、水中モーター式） 排水ポンプ車1台 （20m ³ /min、水中モーター式）
8月22日（日）10時頃 排水ポンプ車の撤去作業完了	排水ポンプ車2台 撤去

問い合わせ先
東北農政局土地改良技術事務所
企画情報課
TEL 022-295-5544（代表）

排水ポンプ車による排水作業状況

1. 作業場所



出典：国土地理院 GSI Maps (URL <https://maps.gsi.go.jp>)

2. 作業状況

8月12日(木) 14時 排水ポンプ車による排水作業



8月13日(金) 9時 MAFF-SAT (農業農村災害緊急派遣隊) による作業状況



8月17日（火）15時 排水ポンプ車2台による作業状況



8月17日（火）15時 土場川への排水状況




8月21日（土）12時頃 排水ポンプ車による排水作業



<排水作業前後の対比>

8月12日（木）16時頃 ^{とほがわ}土場川地区小川原湖方向 農地の湛水状況
（青森県上北地域県民局提供）



8月21日（土）12時頃 土場川地区小川原湖方向 農地の湛水がほぼ解消



8月22日（日）9時頃 MAFF-SAT（農業農村災害緊急派遣隊）による撤去作業（ポンプ設置から撤去まで、東北町役場職員のご協力をいただきました。ありがとうございました。）



8月22日（日）9時頃 農地の湛水が解消された土場川地区全景
(小川原湖側から望む)

