

別添 2 令和5年度 帰還困難区域内のため池調査結果

－：調査対象外、×：調査不可

モ二No.	No.	名 称	市町村	採取日	天候	空間 線量率 (μ Sv/h)	測定位置	水質調査結果						底質調査結果				備考	
								全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (度)	S S (mg/L)	放射性物質濃度 (Bq/L)		採取 深さ (cm)	含水率 (%)	放射性物質濃度 (乾泥) (Bq/kg)		放射性物質 底質表面濃度 (Bq/m ²)
													¹³⁷ Cs (ろ過前)	¹³⁷ Cs (ろ過後)			¹³⁷ Cs		¹³⁷ Cs
48	1	ふくべ	大熊町	R5. 8. 1	雨	3. 72	流入口	0. 21	0. 1	27. 7	13. 0	4	1	<1	5. 3	36. 1	14, 000	702, 000	帰還困難区域内
							湖心部	—	—	—	—	—	—	7. 3	49. 5	120, 000	6, 179, 000		
							取水口	1. 52	0. 5	21. 8	16. 6	8	1	<1	6. 3	31. 7	54, 000	3, 702, 000	
50	2	羽山 2	大熊町	R5. 8. 9	晴	2. 42	流入口	0. 47	0. 1	16. 5	27. 0	7	1	1	4. 0	65. 0	100, 000	1, 584, 000	帰還困難区域内
							湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10. 0	57. 0	78, 000	4, 654, 000	
							取水口	2. 17	0. 5	23. 9	13. 4	24	1	<1	20. 0	51. 1	5, 200	24, 858, 000	
															10. 0	60. 9	96, 000		
															20. 0	59. 0	120, 000		
															30. 0	58. 0	160, 000		
							40. 0	57. 0	110, 000										
52	3	熊の沢（下）	大熊町	R5. 8. 1	曇	0. 68	流入口	0. 95	0. 1	31. 5	8. 3	13	<1	—	6. 3	46. 5	17, 000	670, 000	帰還困難区域内
							湖心部	—	—	—	—	—	—	—	8. 0	51. 5	19, 000	880, 000	
							取水口	0. 47	0. 1	32. 8	5. 4	10	<1	—	10. 0	36. 9	9, 500	1, 455, 000	
															20. 0	33. 7	6, 000		
53	4	札打松	大熊町	R5. 8. 2	晴	0. 93	流入口	0. 49	0. 1	10. 8	33. 9	26	<1	—	7. 3	45. 4	30, 000	1, 709, 000	帰還困難区域内
							湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10. 0	53. 8	82, 000	23, 661, 000	
															20. 0	50. 6	89, 000		
															30. 0	50. 6	100, 000		
															40. 0	50. 6	83, 000		
取水口	0. 44	0. 1	10. 4	25. 9	38	<1	—	10. 0	41. 5	47, 000	3, 989, 000								
56	5	後山ため池	大熊町	R5. 8. 2	晴	0. 78	流入口	0. 38	0. 1	17. 8	21. 9	18	2	1	8. 7	47. 8	63, 000	4, 074, 000	帰還困難区域内
							湖心部	—	—	—	—	—	—	—	7. 7	51. 7	92, 000	4, 434, 000	
							取水口	0. 38	0. 1	23. 8	17. 7	26	2	1	10. 0	46. 3	37, 000	9, 644, 000	
															20. 0	43. 5	39, 000		
															30. 0	41. 4	43, 000		

別添 2 令和5年度 帰還困難区域内のため池調査結果

－：調査対象外、×：調査不可

モ二No.	No.	名 称	市町村	採取日	天候	空間 線量率 (μ Sv/h)	測定位置	水質調査結果						底質調査結果				備考	
								全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (度)	S S (mg/L)	放射性物質濃度 (Bq/L)		採取 深さ (cm)	含水率 (%)	放射性物質濃度 (乾泥) (Bq/kg)		放射性物質 底質表面濃度 (Bq/m ²)
													¹³⁷ Cs (ろ過前)	¹³⁷ Cs (ろ過後)			¹³⁷ Cs		¹³⁷ Cs
57	6	新堤	双葉町	R5. 7. 25	晴	2. 87	流入口	0. 46	0. 1	19. 4	26. 6	36	1	<1	10. 0	63. 1	100, 000	5, 891, 000	帰還困難区域内
															20. 0	59. 2	30, 000		
															30. 0	59. 4	2, 400		
															40. 0	60. 0	470		
							湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10. 0	65. 7	350, 000	16, 607, 000	
															20. 0	64. 6	110, 000		
															30. 0	62. 6	19, 000		
															40. 0	61. 4	2, 200		
							取水口	0. 36	0. 1	17. 4	28. 3	59	2	1	10. 0	60. 6	420, 000	25, 247, 000	
															20. 0	50. 5	77, 000		
															30. 0	49. 3	5, 400		
58	7	八房平ため池	双葉町	R5. 7. 28	晴	2. 24	流入口	0. 05	表層	27. 5	21. 8	—	—	—	5. 0	25. 9	4, 400	291, 000	帰還困難区域内
							湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10. 0	49. 2	89, 000	13, 560, 000	
															20. 0	39. 4	83, 000		
							取水口	0. 79	0. 1	26. 5	17. 8	19	2	2	10. 0	49. 8	58, 000	27, 506, 000	
															20. 0	47. 0	100, 000		
															30. 0	49. 6	230, 000		
59	8	中深沢	双葉町	R5. 7. 26	晴	11. 84	流入口	2. 31	0. 5	48. 5	5. 2	3	2	1	10. 0	45. 7	130, 000	21, 476, 000	帰還困難区域内
															20. 0	42. 1	140, 000		
							湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10. 0	49. 3	220, 000	57, 349, 000	
															20. 0	47. 3	260, 000		
															30. 0	49. 4	340, 000		
							取水口	2. 09	0. 5	48. 9	7. 1	2	2	1	5. 3	50. 5	110, 000	4, 020, 000	
60	9	下深沢ため池	双葉町	R5. 7. 26	晴	2. 37	流入口	0. 25	0. 1	33. 1	10. 4	15	<1	—	8. 7	42. 5	140, 000	9, 815, 000	帰還困難区域内
							湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10. 0	52. 6	160, 000	31, 514, 000	
															20. 0	49. 2	160, 000		
															30. 0	49. 1	150, 000		
							取水口	1. 41	0. 5	14. 3	35. 0	21	2	1	10. 0	60. 7	190, 000	49, 265, 000	
															20. 0	59. 7	210, 000		
															30. 0	57. 0	240, 000		
															40. 0	57. 0	300, 000		
61	10	鶴巻ため池	双葉町	R5. 7. 24	晴	3. 62	流入口	0. 71	0. 1	42. 8	6. 6	6	2	<1	8. 3	40. 4	85, 000	5, 746, 000	帰還困難区域内
							湖心部	—	—	—	—	—	—	—	7. 7	36. 6	110, 000	6, 761, 000	
							取水口	1. 61	0. 5	41. 2	7. 9	12	2	<1	9. 7	61. 5	260, 000	12, 198, 000	

別添2 令和5年度 帰還困難区域内のため池調査結果

－：調査対象外、×：調査不可

モ二No.	No.	名 称	市町村	採取日	天候	空間 線量率 (μ Sv/h)	測定位置	水質調査結果						底質調査結果				備考	
								全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (度)	S S (mg/L)	放射性物質濃度 (Bq/L)		採取 深さ (cm)	含水率 (%)	放射性物質濃度 (乾泥) (Bq/kg)		放射性物質 底質表面濃度 (Bq/m ²)
													¹³⁷ Cs (ろ過前)	¹³⁷ Cs (ろ過後)			¹³⁷ Cs		¹³⁷ Cs
62	11	水沢大堤	双葉町	R5. 7. 25	晴	3. 38	流入口	0. 56	0. 1	8. 1	73. 5	82	3	3	10. 0	43. 9	110, 000	16, 777, 000	帰還困難区域内
							湖心部	—	—	—	—	—	—	—	20. 0	43. 3	100, 000	15, 525, 000	
															10. 0	65. 3	190, 000		
															20. 0	60. 6	150, 000		
															30. 0	52. 0	4, 000		
															40. 0	58. 7	340		
															10. 0	63. 9	210, 000		
							取水口	1. 12	0. 5	9. 0	44. 7	150	3	2	20. 0	57. 1	55, 000	14, 574, 000	
															30. 0	50. 0	23, 000		
63	12	林の内ため池	双葉町	R5. 7. 27	晴	2. 73	流入口	0. 44	0. 1	16. 4	32. 8	47	<1	—	10. 0	65. 6	150, 000	13, 678, 000	帰還困難区域内
															20. 0	64. 9	190, 000		
															30. 0	64. 3	34, 000		
															40. 0	54. 8	6, 900		
							湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10. 0	71. 2	140, 000	10, 302, 000	
															20. 0	64. 0	130, 000		
															30. 0	61. 6	10, 000		
															40. 0	62. 7	940		
							取水口	1. 26	0. 5	11. 5	48. 4	20	<1	—	10. 0	58. 3	51, 000	23, 491, 000	
															20. 0	57. 8	61, 000		
															30. 0	58. 9	100, 000		
															40. 0	60. 2	260, 000		
64	13	東羽黒ため池	双葉町	R5. 7. 18	曇	2. 05	流入口	1. 17	0. 5	>100	6. 8	<1	<1	—	5. 3	39. 4	5, 100	245, 000	帰還困難区域内
							湖心部	—	—	—	—	—	—	—	4. 0	52. 3	67, 000	1, 597, 000	
							取水口	1. 65	0. 5	>100	2. 4	1	<1	—	5. 7	62. 4	32, 000	861, 000	
65	14	多々来ため池	双葉町	R5. 7. 24	晴	3. 21	流入口	0. 32	0. 1	19. 4	28. 9	19	1	<1	7. 0	34. 9	13, 000	938, 000	帰還困難区域内
							湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10. 0	51. 5	78, 000	5, 455, 000	
							取水口	0. 87	0. 1	29. 5	20. 1	21	2	<1	5. 3	32. 4	19, 000	1, 061, 000	
66	15	北北斗迫ため池	双葉町	R5. 7. 20	晴	2. 16	流入口	0. 35	0. 1	19. 1	34. 7	38	<1	—	8. 7	41. 8	34, 000	2, 526, 000	帰還困難区域内
							湖心部	—	—	—	—	—	—	—	9. 0	55. 5	60, 000	2, 946, 000	
							取水口	0. 85	0. 1	31. 6	27. 0	14	<1	—	8. 3	55. 6	73, 000	3, 290, 000	

別添 2 令和5年度 帰還困難区域内のため池調査結果

－：調査対象外、×：調査不可

モ二No.	No.	名 称	市町村	採取日	天候	空間 線量率 (μ Sv/h)	測定位置	水質調査結果						底質調査結果				備考		
								全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (度)	S S (mg/L)	放射性物質濃度 (Bq/L)		採取 深さ (cm)	含水率 (%)	放射性物質濃度 (乾泥) (Bq/kg)		放射性物質 底質表面濃度 (Bq/m ²)	
													¹³⁷ Cs (ろ過前)	¹³⁷ Cs (ろ過後)			¹³⁷ Cs		¹³⁷ Cs	
67	16	マミ穴ため池	双葉町	R5. 8. 9	晴	0. 21	流入口	0. 34	0. 1	58. 2	2. 5	6	<1	—	6. 7	57. 7	3, 400	124, 000	帰還困難区域内	
							湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10. 0	63. 1	4, 900	417, 000		
															20. 0	58. 7	3, 600			
															30. 0	54. 3	130			
							取水口	0. 84	0. 1	55. 8	3. 4	6	<1	—	10. 0	62. 2	4, 100	885, 000		
															20. 0	58. 8	5, 800			
30. 0	58. 2	7, 300																		
69	17	大南迫ため池	双葉町	R5. 7. 27	晴	1. 63	流入口	0. 39	0. 1	27. 3	14. 3	21	1	<1	6. 3	65. 3	160, 000	3, 932, 000	帰還困難区域内	
							湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10. 0	66. 8	170, 000	7, 647, 000		
															20. 0	65. 6	26, 000			
															30. 0	62. 8	1, 800			
															40. 0	65. 4	450			
							取水口	1. 37	0. 5	16. 2	20. 8	15	2	2	10. 0	65. 1	150, 000	7, 683, 000		
															20. 0	59. 8	22, 000			
															30. 0	60. 8	970			
73	18	山田前	浪江町	R5. 7. 12	晴	6. 78	流入口	0. 90	0. 1	40. 0	11. 8	2	3	3	10. 0	50. 5	120, 000	16, 118, 000	帰還困難区域内	
							湖心部	—	—	—	—	—	—	—	20. 0	45. 1	130, 000	27, 125, 000		
															10. 0	55. 2	150, 000			
															20. 0	53. 3	150, 000			
															30. 0	47. 8	150, 000			
							取水口	0. 69	0. 1	27. 0	18. 7	7	2	2	10. 0	54. 9	110, 000	14, 576, 000		
															20. 0	42. 2	120, 000			
85-1	19	白砂子第 1	浪江町	R5. 7. 12	晴	1. 37	流入口	×	×	×	×	×	×	×	8. 3	46. 8	10, 000	594, 000	帰還困難区域内	
							湖心部	—	—	—	—	—	—	—	—	8. 7	5. 3	1, 500		164, 000
							取水口	0. 09	表層	19. 5	16. 2	—	—	—	—	8. 3	17. 3	850		114, 000
37	20	松沼	富岡町	R5. 7. 20	晴	1. 79	流入口	0. 02	表層	1. 5	818. 0	—	—	—	10. 0	48. 0	31, 000	2, 116, 000	帰還困難区域内	
							湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10. 0	53. 4	35, 000	6, 465, 000		
															20. 0	51. 3	45, 000			
															30. 0	49. 9	23, 000			
							取水口	0. 12	0. 1	22. 2	14. 2	29	<1	—	6. 7	31. 5	7, 900	608, 000		
39	21	赤坂	富岡町	R5. 7. 20	晴	0. 78	流入口	0. 35	0. 1	17. 0	14. 0	22	1	<1	3. 3	48. 1	52, 000	1, 205, 000	帰還困難区域内	
							湖心部	—	—	—	—	—	—	—	7. 0	48. 3	62, 000	3, 013, 000		
							取水口	0. 42	0. 1	21. 3	10. 9	20	<1	—	4. 3	42. 5	42, 000	1, 394, 000		