

	名 称	市町村	採取日	天候	空間線量率 (μ Sv/h)	測定位置	水質調査結果							底質調査結果				備考
							全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (度)	S S (mg/L)	放射性物質濃度 (Bq/L)		採取深さ (cm)	含水率 (%)	放射性物質濃度 (乾泥) (Bq/kg)	放射性物質 底質表面濃度 (Bq/m ²)	
												¹³⁷ Cs (ろ過前)	¹³⁷ Cs (ろ過後)			¹³⁷ Cs	¹³⁷ Cs	
1	小舟沼 (2)	福島市	R6. 7. 31	曇/雨	0. 16	流入口	×	×	×	×	×	×	×	10. 0	42. 9	1, 100	52, 000	帰還困難区域外
						湖心部	－	－	－	－	－	－	－	10. 0	51. 7	5, 400	363, 000	
							20. 0	50. 6	3, 600									
							30. 0	46. 9	96									
							40. 0	48. 9	30									
						取水口	0. 16	0. 1	13. 5	68. 6	47	<1	－	10. 0	53. 4	5, 100	326, 000	
							20. 0	48. 8	1, 900									
							30. 0	48. 5	560									
							40. 0	49. 2	43									
2	土合沼	福島市	R6. 7. 30	曇	0. 12	流入口	0. 40	0. 1	44. 0	10. 0	16	<1	－	10. 0	52. 1	2, 200	181, 000	帰還困難区域外
						20. 0	49. 8	2, 500										
						湖心部	－	－	－	－	－	－	10. 0	54. 4	2, 600	209, 000		
							20. 0	50. 3	3, 200									
						取水口	1. 52	0. 5	44. 5	17. 3	9	<1	－	10. 0	52. 8	2, 700	203, 000	
							20. 0	54. 7	3, 400									
3	沼ノ上沼	福島市	R6. 8. 1	晴	0. 09	流入口	0. 92	0. 1	84. 0	10. 1	3	<1	－	10. 0	20. 7	1, 100	67, 000	帰還困難区域外
						湖心部	－	－	－	－	－	－	10. 0	59. 1	21, 000	1, 355, 000		
							20. 0	53. 9	28, 000									
						取水口	1. 79	0. 5	83. 5	9. 1	3	<1	－	10. 0	68. 4	19, 000	3, 004, 000	
							20. 0	62. 0	35, 000									
							30. 0	55. 9	44, 000									
							40. 0	51. 4	14, 000									
4	田沢沼	福島市	R6. 8. 1	晴	0. 11	流入口	2. 23	0. 5	38. 5	26. 7	7	<1	－	10. 0	26. 1	2, 400	175, 000	帰還困難区域外
						湖心部	－	－	－	－	－	－	10. 0	27. 0	2, 500	243, 000		
						取水口	2. 09	0. 5	53. 5	10. 3	4	<1	－	10. 0	41. 5	10, 000	2, 697, 000	
							20. 0	37. 4	30, 000									
5	天王寺沼	福島市	R6. 7. 31	晴	0. 09	流入口	1. 34	0. 5	63. 8	6. 5	4	<1	－	10. 0	26. 4	510	16, 000	帰還困難区域外
						湖心部	－	－	－	－	－	－	10. 0	57. 0	2, 200	244, 000		
							20. 0	52. 5	2, 000									
							30. 0	49. 8	3, 000									
						取水口	3. 67	0. 5	54. 0	11. 4	4	<1	－	10. 0	60. 7	3, 500	356, 000	
							20. 0	58. 0	4, 900									
							30. 0	57. 2	4, 500									

別添 1 令和6年度 帰還困難区域外のため池調査結果

ー：調査対象外、×：調査不可 ※底質表面濃度(Bq/m²)は遠心分離により脱水した水を加算して算出している。

	名 称	市町村	採取日	天候	空間 線量率 (μSv/h)	測定位置	水質調査結果							底質調査結果				備考
							全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (度)	SS (mg/L)	放射性物質濃度(Bq/L)		採取 深さ (cm)	含水率 (%)	放射性物質濃度 (乾泥) (Bq/kg)	放射性物質 底質表面濃度 (Bq/m ²)	
												¹³⁷ Cs (ろ過前)	¹³⁷ Cs (ろ過後)			¹³⁷ Cs	¹³⁷ Cs	
6	上の池	二本松市	R6. 7. 29	晴	0. 16	流入口	1. 62	0. 5	19. 0	96. 1	40	<1	-	10. 0	42. 4	4, 300	160, 000	帰還困難区域外
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	10. 0	48. 1	16, 000	514, 000	
						取水口	1. 62	0. 5	20. 5	156. 3	46	<1	-	10. 0	40. 6	2, 300	843, 000	
														20. 0	43. 6	16, 000		
7	高平2号	二本松市	R6. 7. 30	晴	0. 19	流入口	0. 80	0. 1	17. 5	31. 6	30	<1	-	10. 0	54. 5	6, 500	586, 000	帰還困難区域外
														20. 0	55. 0	8, 000		
														30. 0	46. 8	2, 100		
														40. 0	46. 6	72		
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	10. 0	51. 7	6, 000	952, 000	
														20. 0	50. 2	7, 700		
														30. 0	51. 3	10, 000		
														10. 0	48. 4	5, 000		
						取水口	0. 77	0. 1	22. 5	27. 3	21	<1	-	20. 0	45. 0	5, 500	889, 000	
														30. 0	46. 1	7, 600		
8	方入内	二本松市	R6. 7. 29	晴	0. 18	流入口	1. 60	0. 5	74. 0	5. 3	4	<1	-	10. 0	33. 3	1, 100	64, 000	帰還困難区域外
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	10. 0	43. 9	3, 000	324, 000	
														20. 0	40. 5	3, 100		
						取水口	2. 36	0. 5	86. 0	4. 9	3	<1	-	10. 0	29. 9	1, 200	64, 000	
9	沼田	伊達市	R6. 7. 19	晴	0. 27	流入口	0. 37	0. 1	53. 5	9. 7	7	<1	-	10. 0	21. 8	910	52, 000	帰還困難区域外
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	10. 0	56. 1	7, 200	1, 706, 000	
														20. 0	54. 5	8, 900		
														30. 0	53. 9	28, 000		
														40. 0	50. 7	4, 000		
						取水口	1. 83	0. 5	31. 0	20. 5	15	<1	-	10. 0	53. 1	4, 700	1, 833, 000	
														20. 0	49. 1	7, 200		
														30. 0	54. 1	22, 000		
														40. 0	50. 2	12, 000		
						10	芳沼入	伊達市	R6. 7. 18	晴	0. 18	流入口	×	×	×	×	×	
湖心部	-	-	-	-	-							-	-	10. 0	43. 7	2, 600	44, 000	
取水口	0. 27	0. 1	24. 5	24. 5	13							<1	-	10. 0	56. 5	4, 200	1, 237, 000	
														20. 0	54. 4	7, 000		
														30. 0	58. 3	15, 000		
														40. 0	54. 7	9, 800		

別添 1 令和6年度 帰還困難区域外のため池調査結果

ー：調査対象外、×：調査不可 ※底質表面濃度(Bq/m²)は遠心分離により脱水した水を加算して算出している。

	名 称	市町村	採取日	天候	空間 線量率 (μ Sv/h)	測定位置	水質調査結果							底質調査結果				備考							
							全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (度)	S S (mg/L)	放射性物質濃度 (Bq/L)		採取 深さ (cm)	含水率 (%)	放射性物質濃度 (乾泥) (Bq/kg)	放射性物質 底質表面濃度 (Bq/m ²)								
												¹³⁷ Cs (ろ過前)	¹³⁷ Cs (ろ過後)			¹³⁷ Cs	¹³⁷ Cs								
11	長沼	伊達市	R6. 7. 22	晴	0. 09	流入口	0. 32	0. 1	13. 5	46. 9	72	<1	-	10. 0	51. 4	2, 900	436, 000	帰還困難区域外							
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	20. 0	50. 3	3, 800									
														30. 0	45. 5	3, 700									
														10. 0	59. 6	2, 800									
														20. 0	61. 4	2, 800									
														30. 0	62. 3	3, 100									
														40. 0	57. 8	250									
														10. 0	57. 9	1, 400									
														20. 0	59. 3	1, 900									
														30. 0	44. 6	1, 200									
取水口	0. 54	0. 1	10. 5	58. 2	63	<1	-	10. 0	57. 9	1, 400	132, 000														
20. 0	59. 3	1, 900																							
30. 0	44. 6	1, 200																							
12	笹窪沼	伊達市	R6. 7. 18	曇/晴	0. 46	流入口	0. 67	0. 1	88. 0	12. 7	2	<1	-	10. 0	38. 6	2, 900	100, 000	帰還困難区域外							
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	10. 0	49. 1	3, 700									
														20. 0	49. 6	3, 800									
														30. 0	52. 3	7, 800									
														40. 0	53. 3	12, 000									
						取水口	1. 19	0. 5	63. 5	15. 2	4	<1	-	10. 0	49. 8	4, 200									
														20. 0	50. 6	4, 300									
														30. 0	50. 8	4, 300									
						13	新沼	伊達市	R6. 7. 23	晴	0. 42	流入口	0. 33	0. 1	100以上	0. 3	<1		<1	-	10. 0	31. 2	820	34, 000	帰還困難区域外
												湖心部	-	-	-	-	-		-	-	10. 0	47. 0	6, 800	179, 000	
取水口	0. 77	0. 1	100以上	0. 6	3							<1	-	10. 0	64. 2	16, 000									
														20. 0	62. 5	20, 000									
														30. 0	60. 4	23, 000									
														40. 0	58. 9	4, 900									
14	柳沢下沼	伊達市	R6. 7. 23	晴	0. 14	流入口	3. 56	0. 5	59. 0	5. 2	4	<1	-	10. 0	49. 6	3, 200	566, 000	帰還困難区域外							
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	20. 0	44. 7	3, 100									
														30. 0	47. 9	5, 800									
														10. 0	49. 9	2, 300									
														20. 0	49. 0	4, 300									
						取水口	1. 35	0. 5	54. 0	4. 7	6	<1	-	10. 0	49. 9	12, 000	813, 000								

別添 1 令和6年度 帰還困難区域外のため池調査結果

ー：調査対象外、×：調査不可 ※底質表面濃度(Bq/m²)は遠心分離により脱水した水を加算して算出している。

	名 称	市町村	採取日	天候	空間 線量率 (μ Sv/h)	測定位置	水質調査結果							底質調査結果				備考
							全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (度)	SS (mg/L)	放射性物質濃度 (Bq/L)		採取 深さ (cm)	含水率 (%)	放射性物質濃度 (乾泥) (Bq/kg)	放射性物質 底質表面濃度 (Bq/m ²)	
												¹³⁷ Cs (ろ過前)	¹³⁷ Cs (ろ過後)			¹³⁷ Cs	¹³⁷ Cs	
15	赤貝	伊達市	R6. 7. 19	曇	0. 23	流入口	1. 61	0. 5	82. 0	5. 7	5	<1	-	10. 0	53. 8	4, 200	473, 000	帰還困難区域外
														20. 0	57. 1	7, 400		
														30. 0	51. 5	1, 300		
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	10. 0	50. 2	2, 900	862, 000	
														20. 0	41. 9	6, 000		
														30. 0	47. 1	11, 000		
						取水口	1. 05	0. 5	48. 5	7. 5	9	<1	-	40. 0	50. 1	170	917, 000	
														10. 0	60. 7	7, 500		
														20. 0	56. 8	19, 000		
														30. 0	52. 7	5, 000		
														40. 0	41. 8	76		
						16	堀沢沼	伊達市	R6. 7. 18	曇	0. 13	流入口	0. 25	0. 1	100以上	11. 4	3	
湖心部	-	-	-	-	-							-	-	10. 0	57. 4	7, 400	133, 000	
取水口	0. 20	0. 1	81. 5	10. 9	10							<1	-	10. 0	32. 5	570	14, 000	
17	台	伊達市	R6. 7. 22	晴	0. 07	流入口	0. 45	0. 1	17. 5	58. 2	24	<1	-	10. 0	48. 8	1, 100	526, 000	帰還困難区域外
														20. 0	48. 0	1, 600		
														30. 0	47. 0	4, 200		
														40. 0	46. 4	4, 700		
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	10. 0	48. 2	1, 200	288, 000	
														20. 0	46. 8	1, 600		
														30. 0	42. 9	3, 000		
						取水口	0. 72	0. 1	18. 0	69. 2	24	<1	-	10. 0	53. 3	1, 300	155, 000	
														20. 0	56. 1	1, 400		
														30. 0	51. 1	730		
														40. 0	53. 8	550		
						18	松沢上池	川俣町	R6. 8. 2	晴	0. 14	流入口	0. 21	0. 1	93. 5	12. 2	2	
湖心部	-	-	-	-	-							-	-	10. 0	53. 9	4, 400	423, 000	
														20. 0	49. 7	6, 500		
取水口	3. 52	0. 5	88. 0	14. 6	<1							<1	-	10. 0	58. 7	2, 400	198, 000	
19	大久保池	郡山市	R6. 7. 26	晴	0. 15	流入口	0. 79	0. 1	100以上	14. 4	6	<1	-	10. 0	35. 6	490	4, 000	帰還困難区域外
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	10. 0	45. 8	530	31, 000	
						取水口	0. 48	0. 1	46. 0	22. 5	5	<1	-	10. 0	41. 6	560	444, 000	
														20. 0	49. 2	3, 500		
														30. 0	50. 0	5, 400		

別添 1 令和6年度 帰還困難区域外のため池調査結果

ー：調査対象外、×：調査不可 ※底質表面濃度(Bq/m²)は遠心分離により脱水した水を加算して算出している。

	名 称	市町村	採取日	天候	空間 線量率 (μ Sv/h)	測定位置	水質調査結果								底質調査結果				備考							
							全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (度)	S S (mg/L)	放射性物質濃度 (Bq/L)		採取 深さ (cm)	含水率 (%)	放射性物質濃度 (乾泥) (Bq/kg)	放射性物質 底質表面濃度 (Bq/m ²)									
												¹³⁷ Cs (ろ過前)	¹³⁷ Cs (ろ過後)			¹³⁷ Cs	¹³⁷ Cs									
20	荒池	郡山市	R6. 7. 25	曇	0. 11	流入口	1. 09	0. 5	57. 5	16. 4	7	<1	-	10. 0	22. 3	810	28, 000	帰還困難区域外								
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	10. 0	53. 2	8, 400	814, 000									
							20. 0	48. 0	12, 000																	
							取水口	1. 35	0. 5	50. 5	22. 2	8	<1	-	10. 0	46. 2			5, 400	189, 000						
21	南田山田池－ 1 号	郡山市	R6. 7. 25	曇	0. 14	流入口	0. 33	0. 1	39. 5	38. 2	20	<1	-	10. 0	49. 9	1, 900	233, 000	帰還困難区域外								
														20. 0	45. 7	2, 400										
														30. 0	40. 4	1, 100										
														40. 0	42. 9	49										
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	10. 0	49. 5	2, 100	279, 000									
														20. 0	42. 9	2, 700										
														30. 0	49. 1	1, 700										
														40. 0	42. 2	81										
						取水口	0. 37	0. 1	30. 0	40. 6	31	<1	-	10. 0	49. 8	1, 900	400, 000									
														20. 0	47. 5	2, 000										
														30. 0	44. 5	3, 300										
														40. 0	42. 5	1, 900										
22	新池	須賀川市	R6. 7. 24	晴	0. 10	流入口	0. 48	0. 1	29. 5	34. 3	31	<1	-	10. 0	54. 6	2, 100	186, 000	帰還困難区域外								
														20. 0	50. 9	3, 200										
														湖心部	-	-	-		-	-	-	-	10. 0	57. 2	4, 000	460, 000
																							20. 0	55. 5	4, 300	
						30. 0	51. 4	5, 500																		
						40. 0	48. 1	370																		
						取水口	0. 40	0. 1	53. 0	21. 2	9	<1	-	10. 0	56. 4	3, 900	489, 000									
														20. 0	54. 4	4, 200										
														30. 0	50. 0	6, 000										
														40. 0	47. 8	170										
23	古戸大池	須賀川市	R6. 7. 24	小雨	0. 12	流入口	1. 38	0. 5	77. 5	13. 4	3	<1	-	10. 0	20. 5	140	6, 000	帰還困難区域外								
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	10. 0	55. 4	2, 500	79, 000									
						取水口	0. 55	0. 1	75. 0	13. 5	2	<1	-	10. 0	62. 8	3, 300	701, 000									
														20. 0	61. 7	4, 100										
														30. 0	61. 3	5, 700										
														40. 0	59. 5	7, 000										

別添 1 令和6年度 帰還困難区域外のため池調査結果

ー：調査対象外、×：調査不可 ※底質表面濃度(Bq/m²)は遠心分離により脱水した水を加算して算出している。

	名 称	市町村	採取日	天候	空間 線量率 (μ Sv/h)	測定位置	水質調査結果						底質調査結果				備考	
							全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (度)	S S (mg/L)	放射性物質濃度 (Bq/L)		採取 深さ (cm)	含水率 (%)	放射性物質濃度 (乾泥) (Bq/kg)		放射性物質 底質表面濃度 (Bq/m ²)
												¹³⁷ Cs (ろ過前)	¹³⁷ Cs (ろ過後)			¹³⁷ Cs		¹³⁷ Cs
24	中核工業団地3号 調整池	泉崎村	R6. 7. 26	晴	0. 11	流入口	2. 38	0. 5	47. 0	16. 5	9	<1	—	10. 0	19. 8	1, 100	62, 000	帰還困難区域外
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10. 0	60. 7	17, 000	4, 630, 000	
														20. 0	53. 0	68, 000		
														30. 0	51. 1	48, 000		
														40. 0	49. 7	4, 800		
取水口	1. 81	0. 5	54. 0	14. 7	10	<1	—	10. 0	59. 9	36, 000	403, 000							
25	玉野	相馬市	R6. 7. 12	小雨	0. 20	流入口	1. 60	0. 5	46. 5	8. 7	13	<1	—	10. 0	56. 2	4, 500	159, 000	帰還困難区域外
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10. 0	53. 4	3, 000	257, 000	
														20. 0	49. 4	3, 500		
														30. 0	55. 0	310		
						取水口	2. 30	0. 5	49. 5	10. 4	10	<1	—	10. 0	44. 6	3, 100	82, 000	
26	一本木	相馬市	R6. 7. 12	曇	0. 14	流入口	0. 11	0. 1	17. 5	60. 0	49	<1	—	10. 0	35. 7	470	31, 000	帰還困難区域外
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10. 0	36. 9	450	20, 000	
						取水口	0. 86	0. 1	35. 0	28. 4	13	<1	—	10. 0	40. 5	540	26, 000	
27	西の沢	広野町	R6. 7. 17	曇	0. 07	流入口	1. 01	0. 5	56. 5	11. 1	6	<1	—	10. 0	25. 6	160	7, 000	帰還困難区域外
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10. 0	30. 4	360	18, 000	
						取水口	0. 75	0. 1	62. 0	15. 0	11	<1	—	10. 0	60. 2	1, 100	120, 000	
														20. 0	49. 9	940		
28	須賀作第 2	檜葉町	R6. 7. 18	晴	0. 16	流入口	1. 63	0. 5	50. 5	8. 8	7	<1	—	10. 0	37. 3	1, 100	179, 000	帰還困難区域外
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	20. 0	41. 4	1, 900	245, 000	
														10. 0	50. 3	3, 000		
														20. 0	52. 1	3, 100		
						取水口	1. 79	0. 5	49. 2	7. 2	8	<1	—	10. 0	55. 5	3, 400	236, 000	
														20. 0	53. 7	3, 000		
30. 0	50. 5	260																
29	石湯第 1 (旧石湯第2)	檜葉町	R6. 7. 17	曇	0. 28	流入口	1. 79	0. 5	66. 5	6. 6	10	<1	—	10. 0	49. 1	4, 400	173, 000	帰還困難区域外
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	20. 0	45. 8	140	243, 000	
														10. 0	52. 3	3, 800		
														20. 0	46. 5	3, 000		
						取水口	1. 28	0. 5	38. 5	11. 5	3	<1	—	10. 0	54. 5	6, 400	199, 000	
30	汐ノ作第 1	檜葉町	R6. 7. 17	曇	0. 14	流入口	1. 28	0. 5	46. 8	12. 3	11	<1	—	10. 0	56. 8	1, 800	16, 000	帰還困難区域外
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10. 0	61. 1	1, 200	13, 000	
						取水口	1. 84	0. 5	50. 3	12. 0	15	<1	—	10. 0	63. 7	6, 100	57, 000	

別添 1 令和6年度 帰還困難区域外のため池調査結果

ー：調査対象外、×：調査不可 ※底質表面濃度(Bq/m²)は遠心分離により脱水した水を加算して算出している。

	名 称	市町村	採取日	天候	空間 線量率 (μ Sv/h)	測定位置	水質調査結果							底質調査結果				備考									
							全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (度)	SS (mg/L)	放射性物質濃度 (Bq/L)		採取 深さ (cm)	含水率 (%)	放射性物質濃度 (乾泥) (Bq/kg)	放射性物質 底質表面濃度 (Bq/m ²)										
												¹³⁷ Cs (ろ過前)	¹³⁷ Cs (ろ過後)			¹³⁷ Cs	¹³⁷ Cs										
31	風呂ヶ沢	檜葉町	R6. 7. 17	曇	0. 14	流入口	0. 83	0. 1	36. 0	19. 0	16	<1	-	10. 0	76. 9	13, 000	222, 000	帰還困難区域外									
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	-	20. 0	64. 9			3, 200								
															30. 0	56. 7			190								
															10. 0	74. 1	2, 500		59, 000								
															20. 0	66. 8	510										
															30. 0	64. 8	89										
															40. 0	66. 1	81										
															取水口	1. 07	0. 5		36. 5	22. 0	12	<1	-	10. 0	72. 6	10, 000	197, 000
																								20. 0	67. 3	2, 300	
																								30. 0	53. 8	96	
32	焼野	檜葉町	R6. 7. 18	晴	0. 15	流入口	0. 36	0. 1	72. 5	6. 5	4	<1	-	10. 0	65. 4	470	12, 000	帰還困難区域外									
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	-	10. 0	53. 9	2, 300		305, 000								
															20. 0	50. 7	3, 200										
															30. 0	47. 0	2, 400										
						取水口	1. 55	0. 5	42. 0	13. 9	14	<1	-	10. 0	43. 9	2, 300	428, 000										
														20. 0	48. 2	2, 300											
														30. 0	42. 2	3, 800											
						33	目倉沢第 1	浪江町	R6. 7. 9	曇	0. 59	流入口	0. 59	0. 1	70. 8	8. 7	2		<1	-	10. 0	47. 6	5, 200	88, 000	帰還困難区域外		
												湖心部	-	-	-	-	-		-	-	10. 0	53. 6	4, 700	209, 000			
												取水口	0. 70	0. 1	77. 0	8. 8	3		<1	-	10. 0	42. 6	1, 100	22, 000			
34	古堤	浪江町	R6. 11. 21	曇	0. 51	流入口	1. 14	0. 5	37. 0	28. 1	12	<1	-	10. 0	63. 3	10, 000	306, 000	帰還困難区域外									
						20. 0	60. 8	4, 400																			
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	-	10. 0	63. 1	10, 000		429, 000								
															20. 0	62. 1	6, 700										
															30. 0	59. 8	1, 500										
						取水口	1. 41	0. 5	37. 0	18. 1	10	<1	-	10. 0	53. 1	14, 000	637, 000										
														20. 0	47. 8	4, 700											
35	堤上第 1	浪江町	R6. 7. 11	雨	0. 52	流入口	×	×	×	×	×	×	×	10. 0	56. 6	880	28, 000	帰還困難区域外 (R5. 3. 31解除)									
						20. 0	55. 7	32																			
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	10. 0	58. 7	3, 900	40, 000										
						取水口	0. 14	0. 1	27. 0	59. 3	110	<1	-	10. 0	52. 8	2, 700	86, 000										
36	川添	浪江町	R6. 7. 10	曇	0. 08	流入口	×	×	×	×	×	×	×	10. 0	44. 8	2, 000	28, 000	帰還困難区域外									
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	10. 0	54. 7	5, 900	67, 000										
						取水口	1. 10	0. 5	87. 8	3. 9	6	<1	-	10. 0	37. 6	1, 300	26, 000										

別添 1 令和6年度 帰還困難区域外のため池調査結果

ー：調査対象外、×：調査不可 ※底質表面濃度(Bq/m²)は遠心分離により脱水した水を加算して算出している。

	名 称	市町村	採取日	天候	空間 線量率 (μ Sv/h)	測定位置	水質調査結果								底質調査結果				備考
							全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (度)	SS (mg/L)	放射性物質濃度(Bq/L)		採取 深さ (cm)	含水率 (%)	放射性物質濃度 (乾泥) (Bq/kg)	放射性物質 底質表面濃度 (Bq/m ²)		
												¹³⁷ Cs (ろ過前)	¹³⁷ Cs (ろ過後)			¹³⁷ Cs	¹³⁷ Cs		
37	表ノ沢第 1	浪江町	R6. 7. 11	曇	2. 23	流入口	0. 92	0. 1	39. 3	17. 5	11	<1	－	10. 0	33. 7	9, 900	470, 000	帰還困難区域外 (R5. 3. 31解除)	
						湖心部	－	－	－	－	－	－	－	10. 0	50. 5	35, 000	6, 692, 000		
														20. 0	43. 9	52, 000			
						取水口	0. 83	0. 1	31. 2	25. 7	14	<1	－	10. 0	47. 5	22, 000	4, 866, 000		
														20. 0	45. 1	28, 000			
														30. 0	36. 5	39, 000			
38	堤上第 2	浪江町	R6. 7. 10	雨	0. 63	流入口	0. 58	0. 1	25. 2	19. 6	21	<1	－	10. 0	43. 6	5, 800	110, 000	帰還困難区域外 (R5. 3. 31解除)	
						湖心部	－	－	－	－	－	－	－	10. 0	45. 1	10, 000	558, 000		
														20. 0	43. 5	2, 000			
						取水口	0. 74	0. 1	15. 3	38. 0	22	<1	－	10. 0	51. 1	18, 000	1, 945, 000		
														20. 0	52. 2	26, 000			
														30. 0	54. 4	8, 200			
39	大日向第 1	浪江町	R6. 7. 9	曇	0. 12	流入口	1. 60	0. 5	96. 0	10. 8	2	<1	－	10. 0	43. 7	1, 900	93, 000	帰還困難区域外	
						湖心部	－	－	－	－	－	－	－	10. 0	44. 8	1, 300	63, 000		
						取水口	2. 67	0. 5	88. 5	10. 2	2	<1	－	10. 0	50. 1	1, 800	268, 000		
														20. 0	43. 8	1, 700			
														30. 0	41. 6	2, 300			
40	百間沢	浪江町	R6. 7. 9	曇	0. 10	流入口	2. 63	0. 5	45. 0	13. 3	4	<1	－	10. 0	45. 4	1, 600	66, 000	帰還困難区域外	
						湖心部	－	－	－	－	－	－	－	10. 0	56. 4	2, 500	158, 000		
														20. 0	50. 0	1, 900			
														30. 0	46. 2	340			
						取水口	4. 51	0. 5	21. 3	33. 7	6	<1	－	10. 0	53. 5	2, 400	229, 000		
														20. 0	54. 0	2, 600			
30. 0	45. 4	1, 300																	
41	北谷地	浪江町	R6. 7. 10	曇	0. 85	流入口	0. 82	0. 1	36. 3	14. 4	15	1	<1	10. 0	44. 2	970	29, 000	帰還困難区域外	
						湖心部	－	－	－	－	－	－	－	10. 0	66. 6	11, 000	331, 000		
														20. 0	66. 0	5, 100			
						取水口	1. 62	0. 5	31. 1	17. 2	4	<1	－	10. 0	69. 3	13, 000	360, 000		
														20. 0	68. 2	6, 000			
42	聖沢	浪江町	R6. 7. 11	雨	0. 30	流入口	2. 08	0. 5	34. 2	16. 0	15	<1	－	10. 0	41. 7	1, 600	41, 000	帰還困難区域外	
						湖心部	－	－	－	－	－	－	－	10. 0	40. 2	1, 200	23, 000		
						取水口	2. 32	0. 5	33. 5	10. 5	4	<1	－	10. 0	52. 6	8, 100	661, 000		
														20. 0	51. 2	8, 000			

別添 1 令和6年度 帰還困難区域外のため池調査結果

ー：調査対象外、×：調査不可 ※底質表面濃度(Bq/m²)は遠心分離により脱水した水を加算して算出している。

	名 称	市町村	採取日	天候	空間 線量率 (μ Sv/h)	測定位置	水質調査結果							底質調査結果				備考
							全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (度)	SS (mg/L)	放射性物質濃度 (Bq/L)		採取 深さ (cm)	含水率 (%)	放射性物質濃度 (乾泥) (Bq/kg)	放射性物質 底質表面濃度 (Bq/m ²)	
												¹³⁷ Cs (ろ過前)	¹³⁷ Cs (ろ過後)			¹³⁷ Cs	¹³⁷ Cs	
43	関ノ倉	浪江町	R6. 7. 11	雨	0. 90	流入口	1. 79	0. 5	17. 0	39. 2	39	<1	-	10. 0	51. 5	6, 900	1, 014, 000	帰還困難区域外
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	10. 0	42. 6	6, 600	713, 000	
						取水口	1. 60	0. 5	28. 0	19. 7	20	<1	-	10. 0	49. 4	15, 000		
44	小和田	浪江町	R6. 7. 12	雨	0. 14	流入口	0. 19	0. 1	5. 0	5. 1	270	<1	-	10. 0	55. 6	660	16, 000	帰還困難区域外
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	10. 0	54. 5	2, 400	46, 000	
						取水口	0. 71	0. 1	12. 8	6. 1	140	<1	-	10. 0	58. 5	1, 900	52, 000	
														20. 0	55. 9	130		
45	小高瀬	浪江町	R6. 7. 12	雨	0. 16	流入口	0. 56	0. 1	11. 0	51. 1	33	<1	-	10. 0	43. 8	2, 900	151, 000	帰還困難区域外
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	10. 0	62. 6	4, 800	495, 000	
														20. 0	57. 1	5, 600		
														30. 0	55. 9	5, 400		
														40. 0	56. 8	550		
						取水口	0. 78	0. 1	14. 5	53. 8	18	<1	-	10. 0	51. 1	3, 700	581, 000	
														20. 0	49. 4	4, 100		
														30. 0	48. 5	6, 700		
46	寺内迫	双葉町	R6. 8. 2	晴	3. 19	流入口	×	×	×	×	×	×	×	10. 0	48. 8	66, 000	980, 000	帰還困難区域外 (R4. 8. 30解除)
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	10. 0	60. 5	66, 000	4, 647, 000	
														20. 0	58. 3	71, 000		
														30. 0	58. 1	23, 000		
						取水口	0. 12	0. 1	23. 3	39. 4	93	1	<1	10. 0	29. 1	14, 000	316, 000	
47	新溜	大熊町	R6. 7. 19	曇	0. 71	流入口	0. 16	0. 1	100以上	6. 7	2	<1	-	10. 0	31. 0	170	5, 000	帰還困難区域外 (R4. 6. 30解除)
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	10. 0	43. 7	19, 000	606, 000	
						取水口	0. 20	0. 1	82. 3	8. 9	4	<1	-	10. 0	34. 2	1, 900	65, 000	
48	寺屋敷	大熊町	R6. 7. 19	曇	0. 44	流入口	×	×	×	×	×	×	×	10. 0	29. 6	420	7, 000	帰還困難区域外 (R4. 6. 30解除)
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	10. 0	40. 4	2, 400	56, 000	
						取水口	×	×	×	×	×	×	×	10. 0	35. 0	1, 000	17, 000	
49	上井戸沢 3	大熊町	R6. 7. 22	晴	0. 45	流入口	0. 39	0. 1	69. 0	5. 3	5	<1	-	10. 0	47. 0	3, 500	80, 000	帰還困難区域外
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	10. 0	38. 4	1, 100	22, 000	
						取水口	0. 91	0. 1	67. 9	11. 0	4	<1	-	10. 0	49. 4	2, 100	92, 000	
50	鮎沢第 2	大熊町	R6. 7. 19	曇	1. 27	流入口	0. 91	0. 1	48. 9	11. 6	8	<1	-	10. 0	36. 3	8, 900	141, 000	帰還困難区域外 (R4. 6. 30解除)
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	10. 0	50. 1	30, 000	881, 000	
						取水口	2. 68	0. 5	75. 9	12. 1	9	<1	-	10. 0	41. 3	9, 900	281, 000	

別添 1 令和6年度 帰還困難区域外のため池調査結果

ー：調査対象外、×：調査不可 ※底質表面濃度(Bq/m²)は遠心分離により脱水した水を加算して算出している。

	名 称	市町村	採取日	天候	空間 線量率 (μ Sv/h)	測定位置	水質調査結果							底質調査結果				備考	
							全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (度)	SS (mg/L)	放射性物質濃度(Bq/L)		採取 深さ (cm)	含水率 (%)	放射性物質濃度 (乾泥) (Bq/kg)	放射性物質 底質表面濃度 (Bq/m ²)		
												¹³⁷ Cs (ろ過前)	¹³⁷ Cs (ろ過後)			¹³⁷ Cs	¹³⁷ Cs		
51	万右衛門ため池	大熊町	R6. 7. 22	晴	0. 39	流入口	3. 78	0. 5	82. 8	2. 7	<1	<1	-	10. 0	46. 7	2, 100	29, 000	帰還困難区域外	
						湖心部	-	-	-	-	-	-	10. 0	57. 8	13, 000	593, 000			
													20. 0	56. 3	7, 500				
													30. 0	48. 6	89				
取水口	3. 87	0. 5	93. 6	3. 5	2	<1	-	10. 0	56. 4	4, 800	83, 000								
52	北郷第 2 (旧北郷第 1)	富岡町	R6. 7. 16	曇	0. 43	流入口	1. 39	0. 5	30. 5	22. 4	28	<1	-	10. 0	50. 8	18, 000	443, 000	帰還困難区域外	
						湖心部	-	-	-	-	-	-	10. 0	60. 3	15, 000	1, 727, 000			
													20. 0	58. 9	20, 000				
													30. 0	60. 3	21, 000				
取水口	0. 95	0. 1	45. 0	10. 6	17	<1	-	10. 0	64. 3	18, 000	302, 000								
53	北郷第 3 (旧北郷第 2)	富岡町	R6. 7. 16	曇	0. 34	流入口	1. 84	0. 5	28. 5	16. 3	17	<1	-	10. 0	45. 3	13, 000	502, 000	帰還困難区域外	
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	10. 0	38. 9	9, 700	306, 000		
						取水口	1. 86	0. 5	20. 2	21. 4	17	<1	-	10. 0	53. 5	22, 000	454, 000		
54	宮の前	富岡町	R6. 7. 15	雨	0. 33	流入口	×	×	×	×	×	×	×	10. 0	35. 6	1, 500	109, 000	帰還困難区域外	
						湖心部	-	-	-	-	-	-	10. 0	51. 3	3, 400	185, 000			
													20. 0	46. 1	1, 500				
						取水口	0. 10	0. 1	25. 0	25. 1	28	<1	-	10. 0	52. 5	4, 300	265, 000		
														20. 0	48. 0	2, 600			
30. 0	46. 4	50																	
55	前沢田	富岡町	R6. 7. 15	曇	0. 31	流入口	0. 42	0. 1	22. 0	31. 8	20	<1	-	10. 0	42. 3	7, 700	279, 000	帰還困難区域外	
						湖心部	-	-	-	-	-	-	10. 0	49. 9	9, 200	524, 000			
													20. 0	49. 5	5, 600				
													30. 0	48. 5	120				
						取水口	0. 58	0. 1	22. 0	23. 9	21	<1	-	10. 0	55. 4	11, 000	559, 000		
														20. 0	50. 2	6, 200			
30. 0	50. 9	200																	
56	椿屋第 3	富岡町	R6. 7. 15	晴	0. 47	流入口	0. 38	0. 1	37. 5	16. 2	19	<1	-	10. 0	33. 0	2, 300	189, 000	帰還困難区域外	
						湖心部	-	-	-	-	-	-	10. 0	49. 3	5, 100	137, 000			
													20. 0	49. 5	5, 600				
						取水口	2. 11	0. 5	36. 0	16. 6	37	<1	-	10. 0	58. 5	7, 500	1, 460, 000		
														20. 0	58. 1	11, 000			
														30. 0	56. 7	14, 000			
40. 0	53. 9	13, 000																	
57	家老	富岡町	R6. 7. 15	雨	0. 33	流入口	4. 80	0. 5	56. 6	10. 8	9	<1	-	10. 0	49. 6	14, 000	1, 385, 000	帰還困難区域外	
						20. 0	45. 5	17, 000											
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	10. 0	58. 0	9, 600			206, 000
						取水口	3. 63	0. 5	46. 7	13. 1	15	<1	-	10. 0	30. 3	3, 300			140, 000

別添 1 令和6年度 帰還困難区域外のため池調査結果

ー：調査対象外、×：調査不可 ※底質表面濃度(Bq/m²)は遠心分離により脱水した水を加算して算出している。

	名 称	市町村	採取日	天候	空間 線量率 (μSv/h)	測定位置	水質調査結果							底質調査結果				備考	
							全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (度)	SS (mg/L)	放射性物質濃度(Bq/L)		採取 深さ (cm)	含水率 (%)	放射性物質濃度 (乾泥) (Bq/kg)	放射性物質 底質表面濃度 (Bq/m ²)		
												¹³⁷ Cs (ろ過前)	¹³⁷ Cs (ろ過後)			¹³⁷ Cs	¹³⁷ Cs		
58	西沢	富岡町	R6. 7. 15	雨/曇	0. 19	流入口	2. 55	0. 5	64. 0	8. 8	5	<1	-	10. 0	50. 1	5, 500	393, 000	帰還困難区域外	
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	10. 0	45. 4	1, 400			143, 000
							-	-	-	-	-	-	20. 0	43. 8	1, 400				
							取水口	2. 89	0. 5	60. 5	11. 8	5	<1	-	10. 0	34. 3			
59	申田第 2 (旧申田)	富岡町	R6. 7. 16	晴	0. 48	流入口	0. 91	0. 1	34. 2	18. 6	9	<1	-	10. 0	40. 5	9, 000	555, 000	帰還困難区域外	
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	10. 0	56. 5	23, 000	3, 544, 000		
							-	-	-	-	-	-	20. 0	54. 7	29, 000				
							-	-	-	-	-	-	30. 0	52. 0	38, 000				
						取水口	1. 52	0. 5	29. 9	23. 1	31	<1	-	10. 0	49. 1	16, 000	3, 512, 000		
							-	-	-	-	-	-	20. 0	49. 1	19, 000				
							-	-	-	-	-	-	30. 0	48. 2	34, 000				
60	菅田第 1	飯舘村	R6. 8. 5	曇	0. 51	流入口	×	×	×	×	×	×	×	10. 0	41. 2	6, 000	192, 000	帰還困難区域外	
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	10. 0	45. 0	1, 200	9, 000		
						取水口	2. 76	0. 5	77. 0	6. 6	7	<1	-	10. 0	29. 0	1, 700	95, 000		
61	大北	飯舘村	R6. 8. 6	晴	0. 22	流入口	1. 22	0. 5	100以上	1. 9	6	<1	-	10. 0	38. 0	910	22, 000	帰還困難区域外	
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	10. 0	41. 8	790	8, 000		
						取水口	1. 94	0. 5	100以上	1. 8	4	<1	-	10. 0	41. 0	650	18, 000		
62	大宮作ため池	飯舘村	R6. 8. 6	晴	0. 33	流入口	×	×	×	×	×	×	×	10. 0	71. 5	20, 000	220, 000	帰還困難区域外	
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	10. 0	66. 6	29, 000	340, 000		
						取水口	×	×	×	×	×	×	×	10. 0	56. 8	13, 000	387, 000		
63	山田	飯舘村	R6. 8. 7	曇	0. 29	流入口	0. 56	0. 1	86. 0	4. 4	5	<1	-	10. 0	26. 5	400	17, 000	帰還困難区域外	
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	10. 0	47. 7	1, 100	45, 000		
						取水口	0. 83	0. 1	69. 0	4. 1	4	<1	-	10. 0	52. 5	1, 100	13, 000		
64	野沢	飯舘村	R6. 8. 7	曇	0. 23	流入口	2. 18	0. 5	88. 5	12. 6	2	<1	-	10. 0	64. 7	810	19, 000	帰還困難区域外	
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	10. 0	61. 8	1, 200	18, 000		
						取水口	2. 59	0. 5	93. 5	12. 5	2	<1	-	10. 0	60. 6	5, 300	88, 000		
65	大火第 1	飯舘村	R6. 8. 5	曇	0. 24	流入口	0. 74	0. 1	78. 9	5. 2	6	<1	-	10. 0	51. 7	14, 000	1, 226, 000	帰還困難区域外	
						20. 0	47. 0	17, 000											
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	10. 0	61. 0	12, 000	873, 000		
							20. 0	58. 7	12, 000										
							30. 0	51. 2	4, 600										
取水口	1. 04	0. 5	71. 4	5. 6	3	<1	-	10. 0	33. 4	2, 700	82, 000								

別添 1 令和6年度 帰還困難区域外のため池調査結果

ー：調査対象外、×：調査不可 ※底質表面濃度(Bq/m²)は遠心分離により脱水した水を加算して算出している。

	名 称	市町村	採取日	天候	空間 線量率 (μSv/h)	測定位置	水質調査結果								底質調査結果				備考
							全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (度)	SS (mg/L)	放射性物質濃度(Bq/L)		採取 深さ (cm)	含水率 (%)	放射性物質濃度 (乾泥)(Bq/kg)	放射性物質 底質表面濃度 (Bq/m ²)		
												¹³⁷ Cs (ろ過前)	¹³⁷ Cs (ろ過後)			¹³⁷ Cs	¹³⁷ Cs		
66	滝下	飯舘村	R6.8.5	曇	0.47	流入口	1.23	0.5	100以上	3.4	<1	<1	-	10.0	64.4	72,000	1,173,000	帰還困難区域外	
						湖心部	-	-	-	-	-	-	10.0	64.8	22,000	3,694,000			
													20.0	66.0	39,000				
													30.0	65.4	97,000				
67	洞ノ入	飯舘村	R6.8.6	曇	0.31	取水口	0.97	0.1	100以上	4.4	<1	<1	-	10.0	56.1	36,000	707,000	帰還困難区域外	
						流入口	2.34	0.5	100以上	2.6	2	<1	-	10.0	55.9	15,000	352,000		
						湖心部	-	-	-	-	-	-	10.0	56.4	16,000	767,000			
													20.0	53.3	6,500				
68	所久保	飯舘村	R6.8.5	晴	0.45	取水口	3.06	0.5	100以上	3.1	2	<1	-	30.0	51.3	310	719,000	帰還困難区域外	
						流入口	1.14	0.5	65.5	13.4	5	<1	-	10.0	55.3	23,000	719,000		
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	10.0	53.3	6,500	767,000		
						30.0	51.3	310	719,000										
69	水境	飯舘村	R6.8.2	晴	0.09	流入口	1.41	0.5	51.5	16.2	5	<1	-	10.0	39.8	1,800	84,000	帰還困難区域外	
						取水口	0.20	0.1	27.5	30.9	18	<1	-	10.0	25.9	340	16,000		
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	10.0	41.0	1,300	122,000		
						20.0	26.5	600	122,000										
70	入山田	飯舘村	R6.8.7	曇	0.14	取水口	0.58	0.1	27.0	28.6	18	<1	-	10.0	62.6	3,400	54,000	帰還困難区域外	
						流入口	×	×	×	×	×	×	×	10.0	36.4	190	10,000		
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	10.0	40.2	780	18,000		
						30.0	66.1	59	169,000										
71	小山田入	飯舘村	R6.8.5	曇	0.52	取水口	1.34	0.5	73.0	17.9	4	<1	-	10.0	48.5	1,600	36,000	帰還困難区域外	
						流入口	0.89	0.1	75.5	5.2	6	<1	-	10.0	71.5	730	14,000		
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	10.0	63.6	4,100	169,000		
						20.0	68.1	3,300	169,000										
72	高森池	飯舘村	R6.8.6	晴	0.31	取水口	1.39	0.5	91.5	3.8	2	<1	-	10.0	62.6	8,700	134,000	帰還困難区域外	
						流入口	×	×	×	×	×	×	×	10.0	47.8	340	10,000		
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	10.0	37.5	650	26,000		
						20.0	68.1	3,300	169,000										
73	冬住	飯舘村	R6.8.6	晴	0.30	取水口	0.14	0.1	39.0	25.9	12	<1	-	10.0	45.2	22	1,000	帰還困難区域外	
						流入口	×	×	×	×	×	×	×	10.0	59.9	6,500	163,000		
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	10.0	70.4	23,000	1,066,000		
						20.0	71.7	35,000	1,066,000										
73	冬住	飯舘村	R6.8.6	晴	0.30	取水口	0.97	0.1	100以上	9.6	1	<1	-	10.0	53.0	13,000	133,000	帰還困難区域外	
						流入口	×	×	×	×	×	×	×	10.0	59.9	6,500	163,000		
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	10.0	70.4	23,000	1,066,000		
						20.0	71.7	35,000	1,066,000										

別添 1 令和6年度 帰還困難区域外のため池調査結果

—：調査対象外、×：調査不可 ※底質表面濃度(Bq/m²)は遠心分離により脱水した水を加算して算出している。

	名 称	市町村	採取日	天候	空間線量率 (μ Sv/h)	測定位置	水質調査結果							底質調査結果				備考
							全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (度)	S S (mg/L)	放射性物質濃度 (Bq/L)		採取 深さ (cm)	含水率 (%)	放射性物質濃度 (乾泥) (Bq/kg)	放射性物質 底質表面濃度 (Bq/m ²)	
												¹³⁷ Cs (ろ過前)	¹³⁷ Cs (ろ過後)			¹³⁷ Cs	¹³⁷ Cs	
74	笹の沢第 3	飯舘村	R6. 8. 6	晴	0. 34	流入口	0. 37	0. 1	34. 0	18. 7	14	<1	—	10. 0	43. 9	300	31, 000	帰還困難区域外
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10. 0	45. 8	1, 500	30, 000	
						取水口	0. 14	0. 1	44. 5	15. 5	14	<1	—	10. 0	43. 1	920	18, 000	